



RENOVERINGAR:

År:	Åtgärd:	Rum/Utrymme	Utfört av:	Kvalitetsdok. finns: ja/nej
2013	Återställande av fuktskada i golv	Kök Underdiskho	Fachman L-O Klahr Bygg AB Försäkrings-skada JA	
2013	Heltrenovering, skymme bänkar skåp	Kök	Roland Bond	✓
	-II- el	Kök	LEEL, Orsa	
	-II- VVS	Kök	Nilsson Rör och sanitet AB	
2013	Byte av golv	Övervåning	Roland Bond	
2013	Renovering trappa	HALL	Roland Bond	
2013	Golvvärme och klinkers	HALL	L-O Klahr Bygg AB	
2013	Tapetsering	souren x 2 kök, hall	Wolfgang Menzel	
2013-2014	Byte av golv, isolering och stome	undervåning	Roland Bond	
2015	Ventilation	undervåning	Pemi ventilation AB	
2013	Byte av samtliga element		LEEL Orsa	
2013	Ventilation toalett	övervåning bendstedel	LEEL Orsa	
2014	Ommålning tak/väggar	undervåning	Wolfgang Menzel	
2017	Ventilation	övervåning	fastighetsbägaren	
2016	Insättning av braskamin	undervåning	KALLGÅRD AB	
2013	Kontroll av el samt installation av jordfelsbrytare		LEEL Orsa	

Bifoga samtliga kvalitetsdokument, tack!