

UPPDRAGSNUMMER
4642648: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2016-12-09

UTSKRIFTSDATUM
2016-12-15

51535

VIA
Independia Control AB
RAPPORTMOTTAGARE
Magnusson, Tony

Magnusson, Tony
Gamla Borgstenavägen 1
51332 Fristad

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT
Magnusson, Tony
Gamla Borgstenavägen 1
51332 Fristad

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2016-10-01 - 2016-12-06.
De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-12-08. De mättes 2016-12-09.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Gamla Borgstenavägen 1
51332 Fristad

Fastighetsbeteckning: Arta 2:11

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Villa
Byggnadsår: 1944
Ventilationstyp: Självdrag

Husgrundstyp: Källare
Blåbetong: Vet ej
Radonåtgärdsförhållande: Vet ej
Plan m. boutrymmen: 2

Fastighetsdata har lämnats av Magnusson, Tony
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
486238-9	Musik-rum	Sovrum	1 trappa upp	90 +/- 20
980230-7	Bar-rum	Ej boutrymme	Källare	100 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Årsmedelvärde beräknas endast om minst 2 detektorer har placerats i boutrymmen.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Emily Natt och Dag (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se