

**Uppdragsuppgifter**

---

Fastighetsbeteckning / Lägenhetsnummer

Stäket 84:8

Adress

Gyllenstiernas väg 19

17676 Järfälla

**Besiktningssuppgifter**

---

Uppdragsnummer	C14807
Besiktningsdatum	2024-10-22
Besiktningföretag	OBM Fuktteknik AB
Besiktningförrättare	Benny Solin
Närvarande	Ingen närvarade

## Mätresultat areamätning enligt SS 21054:2020

---

### Mätobjekt 1

Byggnadsbeskrivning  
Huset är ett 2-planshus med suterrängvåning.  
Till eller ombyggnad

Byggnadsår  
1905

		Summerad area
Boarea	241 m <sup>2</sup>	241 m <sup>2</sup> Boarea
Biarea	119 m <sup>2</sup>	119 m <sup>2</sup> Biarea

### Kommentarer

---

Bia avser delar av vindsutrymmet samt delar av suterrängkällaren. (Delar av suterrängkällaren har för låg takhöjd för att räknas med).

Övrig byggnad:  
"Byxan" uppmättes till 216 m<sup>2</sup>.

---

Datum

**2024-10-22**



**Benny Solin**

Besiktningsförrättare

## Villkor areamätning

### 1. Uppdragets omfattning

Uppdraget omfattar areamätning utförd enligt svensk standard SS 21054:2020. Uppdraget omfattar enbart de byggnader som anges i protokollet. Area beräknas med 2 decimaler och summa anges utan decimal, avrundat till närmaste hel kvadratmeter. Mätning sker i huvudsak med laseravståndsmätare, men kan även ske med måttband eller centimeterstock.

### 2. Uppdragsgivarens ansvar

Uppdragsgivaren ansvarar för att:

-Besiktningsförrättaren får tillträde till de utrymmen där uppdraget ska utföras samt att dessa är tillgängliga. Besiktningsförrättaren ansvarar inte för att flytta lösöre eller annat som försvårar areamätningen.

-Upplysa om det föreligger omständigheter som kan vara av betydelse för uppdraget. Det åligger inte besiktningsförrättaren att kontrollera riktigheten i lämnade uppgifter, såvida inte en uppgift bedöms som uppenbart felaktig.

### 3. Ansvarsbegränsningar

Areamätningen kan ha en felmarginal med upp till 2%, såvida inte annat anges under kommentarer.

Besiktningsföretaget ansvarar enbart mot uppdragsgivaren, med nedan angivna begränsningar för skada som företaget förorsakar genom vårdslöshet eller försummelser vid uppdragets utförande. Skada pga areamätningens resultat ska ha väsentlig betydelse i förhållande till mätobjektets värde och avvika från vad som med fog kan förutsättas med anledning av mätobjektets pris, skick, ålder, byggnadssätt och övriga omständigheter. Besiktningsföretagets sammanlagda skadeståndsskyldighet för ett och samma uppdrag begränsas till maximalt 15 prisbasbelopp. Skador understigande halvt basbelopp ersätts inte. Krav/reklamation ska vara besiktningsföretaget tillhanda inom skälig tid efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Reklamation får dock inte ske senare än två år efter besiktningsdagen. Sker inte reklamation inom de tider som angivits i denna punkt, förlorar uppdragsgivaren rätten att åberopa skadan. Utöver vad som angivits i ansvarsbegränsningen har besiktningsföretaget inget ansvar p.g.a. uppdraget och dess utförande. Det åligger alltid den skadedrabbade att i händelse av skada begränsa denna och dess följdverkningar. Skador eller följdverkningar därav som beror på underlåtenhet att begränsa skadan ersätts ej.

### 4. Behandling av personuppgifter

OBM Gruppen AB, org nr 556806-2367 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. För att kunna fullgöra våra skyldigheter mot myndigheter, kunder, leverantörer och personal så behöver vi behandla och lagra dina personuppgifter. Du kan läsa mer om vår sekretesspolicy på [www.obmgruppen.se/sekretesspolicy](http://www.obmgruppen.se/sekretesspolicy)