

Sv: Mätning

Från miljokontoret@hudiksvall.se <miljokontoret@hudiksvall.se>

Datum Ons 2024-12-11 08:26

Till Linn Widelund Gårdhagen <linn.widelund@fastighetsbyran.se>

Hej Linn,
Bifogar begärd handling nedan;

TINGSHUSBACKEN 24:9	KÄLLARE	S	Enbostadshus		1942			PERSSON,LILIAN H B	PERSSON,LILIAN H B	RINGV 3	82443	HUDIKSVALL	FILM	1996- 11-25	1997- 02-25	44	VARD
------------------------	---------	---	--------------	--	------	--	--	-----------------------	-----------------------	------------	-------	------------	------	----------------	----------------	----	------

Observera att radonhalten bland annat påverkas av boendevanor, ventilation och eventuella transportvägar för radon så förutsättningarna ändras med tiden. Till exempel så kan sättningar i huset bilda nya sprickor i husgrunden och skapa nya transportvägar för radon. Därför bör en ny radonmätning göras med jämna mellanrum. Det finns inget lagkrav som anger hur ofta men en ny mätning rekommenderas om:

Det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen genomfördes eller att det har genomförts byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten.

Med Vänlig Hälsning



Therese Andersson
Administratör

Norrhälsinge Miljökontor
824 80 Hudiksvall
Tel 0650 19 491
E-mail: therese.andersson@hudiksvall.se
eller miljokontoret@hudiksvall.se

Besöksadress Magasinsgatan 10, Skeppet, Kattvikskajen

Från: Linn Widelund Gårdhagen <linn.widelund@fastighetsbyran.se>

Skickat: den 10 december 2024 16:11

Till: miljokontoret@hudiksvall.se

Ämne: Mätning

Hej

Finns det någon tidigare utförd mätning på fastigheten Tingshusbacken 24:9 med adress Ringvägen 3?

Med vänlig hälsning,



Linn Widelund Gårdhagen

Koordinator / Reg. Fastighetsmäklare

Fastighetsbyrån – Hudiksvall / Nordanstig

0650-948 00

linn.widelund@fastighetsbyran.se

fastighetsbyran.com/hudiksvall

Storgatan 30, 824 32 Hudiksvall

Fastighetsbyrån Nordholm AB / Hudiksvall / Org.nr: 559050-6910

Fastighetsbyrån 