



Vinkelgatan 5
53492 Tråvad

Tjänsteanteckning

Räddningstjänsten Skaraborg har med stöd av lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), 3 kap. 4 §, genomfört en brandskyddskontroll. Syftet med brandskyddskontrollen var att kontrollera efterlevnad av de skyldigheter som återfinns i 2 kap. 2 § LSO.

Enligt 2 kap. 2 § LSO ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälighetsomfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till de anläggningar som berörs enligt 3 kap 5 § LSO.

Denna tjänsteanteckning redovisar de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll och utgör därmed underlag för bedömningen om brandskyddet kan anses skäligt enligt 2 kap. 2 § LSO.

Brandskyddskontrollen avser nedanstående objekt

Fastighet **Tråvad 1:59, Vinkelgatan 5**

Namn

Objektstyp **Lokaleldstad**

Benämning **Öppen spis med insats**

Placering **Bottenvåning**

Frist **6 (år)**

Kontrollant **Andreas Jåtby**

Nr **Brist**

5.11 Godkänt glidskydd för markstege saknas

Glidskydd som klarar en belastning på 100 kg får användas på uppstigningshöjd upp till 4 m. Lös stege får användas vid nivåskillnad från takkant till mark upp till 5 m om glidskyddet klarar en belastning på 150 kg.

Kontrollmetod: Okulär

Avser glidskydd för stege till vinden.

5.25 Tillträdesanordningar är inte monterade på ett godkänt sätt

Takstegar/gångbryggor är inte monterade så att säkerhetskrav uppfylls.

Kontrollmetod: Okulär

Bärläktsteg är monterade på varannan pannrad. Bärläktsteg ska vara monterade på varje pannrad.

Ni ges härmed möjlighet att yttra er över upprättad tjänsteanteckning i enlighet med 25 § förvaltningslagen.

*

Eventuella synpunkter ska vara räddningstjänsten tillhanda senast 2020-04-13.

Om inga synpunkter inkommer kan ärendet komma att avgöras på befintligt underlag.

Beslut

Utifrån de brandskyddsförhållanden som observerades vid genomförd brandskyddskontroll konstaterar Räddningstjänsten Skaraborg att brandskyddet uppnår skälig nivå i enlighet med 2 kap 2§ LSO ärendet avslutas därmed.



Förklaringar till positionsnummer

1.0 - Eldstad 2.0 - Eldningsapparat 3.0 - Rök-/Im-/Avgaskanal 4.0 - Pannrum
5.0 - Tak och uppstigning 6.0 - Drift och skötsel 7.0 - Övrigt