

KUND

RAPPORT - ELEKTRONISK RÅDGIVANDE KORTTIDSMÄTNING

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med SPIRIT (elektronisk radondetektor) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. De analyserades **2023-06-05** och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Andreas Lindgren** som också intygar att mätanvisningarna följts.

MÄTPLATS

Kantorsvägen 35
74696 Skokloster

FASTIGHETSBETECKNING

Skokloster 2:539

BYGGNADSTYP

Villa

VENTILATIONSTYP

Mekanisk Frånluft (F)

HUSGRUNDSTYP

Kryp-/torpargrund

BLÅBETONG

Nej

BYGGNADSÅR

2016

PLAN M. BOUTRYMMEN

2

LÄGENHETSNUMMER

RADONÅTGÄRDAD

Ej radonåtgärdad

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPONERINGSERIOD	PLACERING	MEDELVÄRDE
202C 02B7	2023-06-02 – 2023-06-04	Vardagsrum	10 ± 10 Bq/m ³
202C 02A1	2023-06-02 – 2023-06-04	Sovrum	10 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Oscar Wännerud

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.

Scanna QR-koden för att se rapporterna online på Mina Sidor. Där kan du även se mer detaljer i grafen genom att zooma in på enskilda dagar exempelvis.



ADRESS

Radonova Laboratories
Rapgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS

Radonova Laboratories
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER

+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER

Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

Mätmetod: Mätkammare med halvledardetektor

Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning för radon i bostäder, rådgivande korttidsmätning. Mätaren innehåller en mätkammare till vilken luft diffunderar genom ett filter som avlägsnar radondöttrarna. I mätkammaren finns en halvledardetektor i en isolerande hållare. Mätkammarens väggar har en positiv potential i förhållande till detektorn. När radongasen i utrymmet sönderfaller bildas dotterprodukterna polonium-218 och polonium-214 som är joniserade och därför attraheras av detektorn. Det fortsatta sönderfallet av dessa dotterprodukter sker på detektorytan och registreras av halvledardetektorn tillsammans med tidsinformation. Genom att i den senare analysen välja ut bestämda tidsperioder kan den genomsnittliga radonhalten under dessa perioder beräknas. I analysprogramvaran kan man t.ex. ange arbetstider och beräkna den genomsnittliga radonhalten under arbetstid.

Uppmätta radongashalter

För varje mätare redovisas den genomsnittliga radonhalten under den angivna arbetstiden samt också den genomsnittliga radonhalten under hela mätperioden. Mätosäkerheten för de uppmätta genomsnittliga radonhalterna anges med två standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Ett värde på $100 \pm 20 \text{ Bq/m}^3$ betyder att radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80-120 Bq/m^3 , med 100 Bq/m^3 som det mest troliga värdet.

Resultat från korttidsmätning

På grund av radonhaltens naturliga variationer beräknas inget årsmedelvärde för rådgivande korttidsmätning. Mätning utanför eldningssäsongen kan endast räknas som indikationsmätning eftersom den högre utomhustemperaturen kan ge radonhalter som inte är representativa för hela året.

Referensvärden för bostäder

Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)

200 Bq/m^3 - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).

200 Bq/m^3 - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Kvalitetskontroll och kalibrering

Varje enskild mätare är individuellt kalibrerad och senaste kalibreringsdatum redovisas på rapporten.

Signering av rapporten

Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange ett personligt lösenord vid varje signeringstillfälle. På rapporten finns även angivet vilken person som har lämnat uppgifter för mätningen.

Kursiv text på rapporten är information som tillhandahållits av kunden.

Ytterligare information kring radon och radonets hälsorisker

Se Strålsäkerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för mer information.