

Liss Alvar Surtevall
Lasarettsparken 3A
614 32 Söderköping

2018-05-18

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning: Kejsarnäs 2:70
Byggnadens adress: Ekenäset 54A
615 93 Valdemarsvik

Exponeringstid: 2018-05-18 kl 09.00-11.00

Mätinstrument: Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2017-05-19
Egenkontroll utförd 2017-09-03

Hustyp: 1-plans fritidshus med plintgrund

Byggnadsår: 1964

Ventilation: Självdrag

Blåbetong: Nej

Väderlek/Temp: Klart med temp ca 15°C

Genomsnittlig radonhalt i Vardagsrum: <50 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

Denna mätning är endast en rådgivande indikering och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enl SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.

Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Med vänliga hälsningar
Fukt & SaneringsTeknik AB

Gustav Dominder