

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör S Edin Plattsättning ABByggkeramikrådets behörighetsnummer 201406354Org.nummer 559029-3824Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag FolksamObjekt Östervägen 12Beställare Robert & Helena Hägglund☐ Nyproduktion☒ RenoveringArbetena utförda under tiden från 2015-10-06 till 2015-11-13

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ *Golv*Tillverkare/Leverantör PCISystembenämning Folie☒ *Vägg våtzon 1*Tillverkare/Leverantör PCISystembenämning Folie☒ *Vägg våtzon 2*Tillverkare/Leverantör PCISystembenämning Folie

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i

Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Nytt utskrivet kvalitetsdokument med anledning av ingrepp vid brunnen detta pga skärskada upptäckt i brunnsduk.brunnsmanschett utbytt golv runt brunn omlagt..Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Stefan Edin

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Stefan EdinOrt och datum LIDINGÖ 2015-12-20

Namnteckning _____

Dokumentet avser (ange antal) 1

våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ BeställareKopia och monteringsanvisning till ☒ Nyttjare/Boende ☒ Behörigt företag

