



# Rättningstjänsten Sydost Enheten för sotning och brandskyddskontroll

Kulturgatan 20  
572 74 Påskallavik

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)

om skydd mot olyckor

Datum

2024-05-02

Diarienummer

24-BK451-1

Utfärdare

**Rättningstjänsten Sydost**

Kulturgatan 20  
572 74 Påskallavik  
010-357 32 00

Adressat

Johansson Tommy  
Jungmansvägen 27  
383 34 MÖNSTERÅS

### Fastighet

Fastighetsbeteckning <b>ÅBY 1:58</b>	Ägare <b>JOHANSSON TOMMY JUNGMANSVÄGEN 27 383 34 MÖNSTERÅS</b>	Brukare/Innehavare <b>JOHANSSON TOMMY JUNGMANSVÄGEN 27 383 34 MÖNSTERÅS</b>
Fastighetsadress <b>NÅMDEMANSV 1 FLISERYD</b>		
Kontrolldatum <b>2024-05-02</b>		

### Kontrollobjekt

<b>Värmeanläggning</b>			
Objekttyp <b>Lokaleldstad</b>	Fabrikat/modell <b>ANDERSÉN</b>	Våning <b>Bottenvåning</b>	Utrymme <b>Bostad</b>
Bränsleslag <b>Ved</b>		Kontrollfrist	Senast sotad <b>2023-09-27</b>
<b>Rök-/avgaskanal</b>			
Typ <b>Tegel</b>	Fabrikat/modell <b>+SLANG</b>	Benämning	

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

**VICTOR KÄMPE**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.