



Palma  
Bygg

EGENKONTROLL BYGG			
Kund	Jenny Hermin		
Adress	Bollmoravägen 2, 135 40 Tyresö		
	Renovering enligt offert nr 5678		
			Datum
Arbeten utförda enligt offert 5678		fr o m	2023-03-20
		t o m	2023-05-10

Projektledare: Kalle Sologhashvili

Intyget ifyllt av: Kalle Sologhashvili

Palma Totalentreprenad AB  
Frejgatan 20  
113 49 Stockholm

info@palmatotal.se  
www.palmabygg.se



# Intyg om Säker Vatteninstallation



Den här VVS-installationen är utförd enligt  
branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1.

## Beställare

BESTÄLLARE: Jenny Hermin	
PROJEKT: Badrum	MÄRKNING/ORDERNUMMER: 5678
KONTAKTPERSON: Zeljko Raketic	E-POST KONTAKTPERSON: ekonomi@palmatotal.se

## Objekt

FASTIGHET: Lgh 1305	BYGGNAD/DEL: Badrum	
ADRESS: Bollmoravägen 2	POSTNUMMER: 135 40	ORT: Tyresö

## Arbetet omfattar

Byte/inst duschblandare, Byte/inst tvättställsblandare, Byte/inst tvättställ, Byte/inst WC-stol, Montering dusch, Rödrugning badrum, Rödrugning blandare

FÄRDIGSTÄLLANDE DATUM: 2023-05-10
--------------------------------------

Var god vänd...

## Avvikelse

Ja (fyll i nedan):  Nej, inga avvikelser.

AVVIKELSER FRÅN KRAVEN I BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION 2021:1 PÅ GRUND AV:

AVVIKELSEN ÄR ÖVERENSKOMMEN MED BESTÄLLAREN VIA (HÄNVISA TILL ÖVERENSKOMMELSE MED DOKUMENT-ID ELLER ANNAN HANDLING):

## Information/underrättelse

BESTÄLLAREN HAR INFORMERATS OM FÖLJANDE BRISTER SOM LIGGER UTANFÖR VVS-ENTREPRENADEN:

## Intygas

Denna VVS-installation är utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1.  
För information om branschregler, se [www.säkervatten.se](http://www.säkervatten.se).

FÖRETAGSNAMN:

Palma Totalentreprenad AB

ORT:

Stockholm

DATUM:

2023-06-01

NAMN:

Leif Larsson

BRANSCHLEGITIMATION NUMMER:

181657

SIGNATUR:

Leif Olof Hilding Larsson signerat med: BankID 2023-06-01 11:21:37

SIDAN 2 AV 2

# Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Palma Totalentreprenad AB

Byggkeramikrådets  
behörighetsnummer 201308268 Org.nummer 556940-2273

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar Stockholm

Objekt Bollmoravägen 2, 135 40 Tyresö

Beställare Jenny Hermin, badrum, lgh 1305

Nyproduktion  Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2023-03-20 till 2023-05-10

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

- Golv Tillverkare/Leverantör Centro Systembenämning Centro TM#2K System
- Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Centro Systembenämning Centro TM#2K System
- Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Centro Systembenämning Centro TM#2K System

## Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.  
Golv:  Ja  Nej Vägg:  Ja  Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats.  Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt  Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör  Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet  Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning  Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet?  Ja  Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV  
Det finns inte plats för att montera våtrums lucka.

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Boguslan Iskra

Våtrumansvarig arbetsledare Sebastian Stamstrand

Ort och datum Stockholm 2023-06-01

Signerat via BankID av Sebastian Zbigniew Stamstrand

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till  Beställare

Kopia och monteringsanvisning till  Behörigt företag

vatten  
täta  
våtrum

Byggkeramikrådet