

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2011-03-01

MÄTNINGEN UTFÖRD AT

Brf Garberget

TELNR. 0703182623

UTSKRIFTSDATUM

2011-03-01

UPPDRAGSNR.

3531626:1

Rapportblad 1 (1)

*Kopia*

Brf Garberget  
c/o Ulf Borgvald  
Smedjegatan 8E  
74242 Öregrund

VIA

Östhammars kommun

RAPPORTMOTTAGARE

Östhammars kommun

Brf Garberget

## Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2010-12-06 – 2011-02-13.

De ankom till Gammadata och förbehandlades 2011-02-17. De mättes 2011-02-21.

## Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:	Johan Sandstedt, Smedjegatan 8C, 74242 Öregrund		
Fastighetsbeteckning:	Öregrund 8:20		
Lägenhetsnummer:	8	Blåbetong:	Vet ej
Byggnadstyp:	Parhus	Byggnadsår:	1993
Ventilationstyp:	Värmeåtervinning	Radonåtgärdsförhållande:	Radonåtgärdad
Husgrundstyp:		Plan m. boutrymmen:	2

Fastighetsdata har lämnats av Marie Pettersson, som också intygat att mätanvisningarna följts.

## Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m <sup>3</sup>
403861		Vardagsrum	1 trappa upp	mindre än 20
473336		Sovrum	Souterräng	mindre än 20

## Provningsresultat

**Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m<sup>3</sup>** (Becquerel per kubikmeter)

## Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.  
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



**gammadata**

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel: 018-480 58 80 - Fax: 018-55 58 88

E-post: info@gammatadaradon.se - Internet: www.gammatadaradon.se

..Johan Olsson (Elektronisk signatur).....  
Signering av analysansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

Den här rapporten får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.