MRM Box 63
971 03 LULEÅ
mark radon miljö Tel 0920-60468

RAPPORT 274167

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

SWEDAC ACKREDITERING 1304 ISO/IEC 17025

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats forsamlingar_08

ASKELJUNG,SVEN GEORG
ROTTNEROSBACKEN 173
12348 FARSTA

ASKELJUNG,SVEN GEORG
ROTTNEROSBACKEN 173
12348 FARSTA

Rapportadresser:
ASKELJUNG,SVEN GEORG ROTTNEROSBACKEN 173 12348 FARSTA

Inkom: 2011-05-12 Etsningsnr: 110512-1 Beräknat: 2011-06-08

Fastighetsdata

Fast.beteckning:	LINDÖ 9		
Lägenhetsnr:		Blåbetong ingår:	JA
Bostadstyp:	RADHUS	Besök av fackmän:	UPPGIFT SAKNAS
Typ av grund:	SUTERRÄNG	Byggnadsår:	1964
Typ av ventilation:	SJÄLVDRAG	Ombyggnadsår:	
Hushållsvatten:	KOMMUNALT	Fastighetsnr:	
		Byggid:	

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m³		Start datum	Stopp datum	Anm.
996552	ARBETSRUM	1	120	+/- 20	2010-11-15	2011-05-10	
996553	SOVRUM	2	120	+/- 20	2010-11-15	2011-05-10	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde
Radongashalt **120 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:
2011-06-09 07:31:45

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:
GEORG ASKELJUNG

Georg Askeljung

Bostadsinnehavare
Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.