

**SLUTBESIKTNING PÅ FASTIGHETEN TJÖRNARP 3:62**

Inom ovanstående fastighet har följande anordning inspekterats och befunnits vara godtagbar såvida den har anlagts enligt tillverkarens anvisningar samt enligt beslut i ärendet.

:

**Slamavskiljare för WC och BDT-vatten med en våtvoly m av 2 m<sup>3</sup>.**

**Slamavskiljarens typ/modell är Upenor. Den efterföljande reningen är en förstärkt infiltration bädd för 1 hushåll med en yta av 20 m<sup>2</sup>.**

**I anläggningen ingår pumpbrunn.**

**Anläggningen är upphöjd.**

Notering/ Slamavskiljaren är ändrad i förhållande till ansökan till Upenor

Vägen svårframkomlig för ordinärt slamtömningsfordon. Svar nej.

Miljö- och byggmyndigheten

Jan-Erik Broomé  
VA-inspektör