



**Kramfors Sotning och  
Ventilationssanering AB**  
Nyadalsvägen 36  
87264 SANDÖVERKEN

## Besiktningssprotokoll

1 av 1

Datum  
2026-05-13

Diarienummer  
20708.01-338762

Utfärdare

**Kramfors Sotning och  
Ventilationssanering AB**  
Nyadalsvägen 36  
872 64 SANDÖVERKEN  
0612-32155

Adressat

**JENS NORLIN**  
  
**HÅKARSVÄGEN 29**  
**87340 BOLLSTABRUK**

### Fastighet

Fastighetsbeteckning <b>NORDINGRÅ-MJÄLLOM 6:252</b>	Ägare <b>JENS NORLIN</b>	Brukare/Innehavare <b>JENS NORLIN</b>
Fastighetsadress <b>HAMNSLÄTTEN 130</b>	<b>HÅKARSVÄGEN 29</b> <b>87340 BOLLSTABRUK</b>	<b>HÅKARSVÄGEN 29</b> <b>87340 BOLLSTABRUK</b>
Kontrolldatum <b>2026-05-13</b>		

### Objekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
<b>Kamin</b>	<b>Thorma Andorra</b>	<b>Bottenvåning</b>	<b>Allrum</b>
Bränsleslag <b>Ved</b>			

#### Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
<b>Modulskorsten</b>		

### Sakkunnighetsbevis

Besiktning avser kontroll av eldstad (Thorma Andorra) med tillhörande rökkanal (modul) efter flyttning av fastighet till annan tomt.

Rökkanal samt anslutning är filmad invändigt med godkänt resultat och installationen följer gällande monteringsanvisningar.

Eldstaden är godkänd att brukas.

### Utfall

Godkänd

Besiktningssman

**Johan Nordvall**