






# KYRKSTUGESYN 2019

## Stuga: 549

Komponent	Status	Kommentar
BRO	 Medel	98 Bro/veranda byggd med tak -bygglov? Tas bort. (Byggd av tidigare ägare.)
DÖRR	 Medel	18 Modernt dörrtrycke
FÖNSTER	 Medel	18 Svarta beslag på luckor, se anvisning.
MARK	 Medel	18 Tag bort flagghållare, blomkrukor och dörmatta.
SKORSTEN	 Medel	18 Skorstenen har plåtöverbyggnad med tunnel.
AVVATTNING		
FASAD		
GRUND		
SYLL		
TAK		

\*Siffrorna hänvisar till det årtal då iakttagelsen gjordes.