

Radonkontroll Korttidsmätning

Fastighetsbeteckning Duon 4	Uppdragsgivare Birgitta Maria Grotenius		
Postadress Duettvägen 9	Postadress Duettvägen 9		
Postadress 45170 Uddevalla	Kommun Uddevalla	Postadress 45170 Uddevalla	Kommun Uddevalla
Telefon	Telefon 0763211851	E post nicklas_g760@hotmail.se	

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar och som förekommer naturligt i marken överallt i Sverige. Den kan tränga upp genom marken in i bostäder och byggnader. Radon frigörs också från vissa byggnadsmaterial, tex. blåbetong.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är max 200Bq/m³ vid långtidsmätning 2 månader.

Den utförda mätningen i detta fall är en korttidsmätning och är en rådgivande mätning. En korttidsmätning är mer osäker och kan ej ligga till grund för radonbidrag. Vidare bör radonmätning utföras under perioden 1 oktober till 30 april, mätning utförd utanför denna period medför ytterligare osäkerhet.

Mätning utförd med Radonmätare R4 serinr 90111 och 90124
Exponerade hos SSM 2024-11-04, D-nr: SSM2024-12409

Resultat:

Mätperiod: 2026-06-03 – 2026-06-08

Placering: Våningsplan Vardagsrum

Medelvärde: 143 +/-14 Bq/m³

Placering: Källare Sovrum

Medelvärde: 193 +/-19 Bq/m³

Blåbetong förekommer i huset, omfattning oklart.

Då medelvärden strax under under riktvärde uppmättes rekommenderas att en långtidsmätning utförs.

Besiktningsman



Lars Olsson 260609

Radonkontroll Korttidsmätning

