

Luftflöde

Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer

Systemnummer

L1

L1	Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
	Rådjuret 7			
	Aggregatbenämning	Ritning	Flödesenhet m ³ /h l/s	Datum
			☐ ☒	2026-06-05

Driftstider

Märkeffekter


L2	Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mätmetod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mätmetod	Anm.
1	lgh 1001	Kök						50+			
2		Wc						16			pax
3	lgh 1002	Kök						45			
4		Wc						15			pax
5	lgh 1101	Kök						50+			
6		Wc						17			pax
7	lgh 1102	Kök						50+			
8		Wc						13			pax
9	lgh 1201	Kök						50+			
10		Wc						12			pax
11	lgh 1202	Kök						50+			
12		Wc						19			pax
13	Lgh 1301	Kök						44			
14		Wc						6			Självdrag
15	Lgh 1302	Kök						48			
16		Wc						7			Självdrag
17	Lgh 1303	Kök						50+			
18		Wc						5			Självdrag
19											
20											

Anm. Mätare för köksfläkt max 50 l/s

Mättekniker

Tomas Axelsson

Namnteckning



Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft

- | | |
|---|--|
| 1 = A1, Punktvist hast.mätn.m prandtlrör | 7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag |
| 2 = A2, Fasta flödesmätdon | 8 = B3, Mätn. m stofsörsedd anemometer |
| 3 = A3, Punktvist hastmätn m varmtrådsanemometer | 9 = C1, Mätning av referenstryck |
| 4 = A4, Spärgasmätning | 10 = C21, Mätning m stos, direkt metod |
| 5 = B1, Punktvist mätn m varmtrådsanemo rekt galler | 11 = C22, Mätning m stos, indirekt metod |
| 6 = B21, Tryckfallsmätning med sond | 12 = Övrigt |

Besiktningsprotokoll


Referensnummer	Systemnummer	B_mal
----------------	--------------	-------

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Rådjuret 7			2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1							
2							
3							
4							
5							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall	
	1.1	☒ Ritningar				
	1.2	☐ DU-instruktioner	1.1	Saknas	0	
	1.3	☒ Föregående OVK-protokoll				
	1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.3	Saknas	0	
	1.5	☐ Övrigt				
	2	Föreoreningar	3.6	Köksfläkt läcker i plåtskarv lgh 1102	1	
	2.1	☐ Utluftskanal				
	2.2	☐ Filterdel	3.9	Utluftsdon i tvättstuga saknas	1	
	2.3	☐ Batterier				
	2.4	☐ VVX				
	2.5	☐ Fläktdel				
	2.6	☐ Kanaler				
	2.7	☐ Don				
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter				
	2.9	☐ Fläktrum				
	2.10	☐ Övrigt				
	3	Funktioner				
	3.1	☐ Filterdel				
	3.2	☐ Batterier				
	3.3	☐ VVX				
	3.4	☐ Spjäll				
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	☒ Fläktar				
	3.7	☐ Luftflöden				
	3.8	☐ Kanaler				
	3.9	☒ Don				
	3.10	☐ Övrigt				
	4	Klimat				
	4.1	☐ Temperatur				
	4.2	☐ Odör				
	4.3	☐ Drag				
	4.4	☐ Ljud				
	4.5	☐ Brukarsynpunkter				
	4.6	☐ Övrigt				
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum
		☒ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn	
		☐ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2026-06-05
		☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2032-06-05
		☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktn	
		☐ Egenkontroll	☐ Intyg		Underskrift	
						

INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad



Fastighetsbeteckning		Adress	
Rådjuret 7		Ljunglidsgatan 3	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
Besiktningssman	Besiktningssdatum	Ort, Datum för underskrift	
Tomas Axelsson	2026-06-05	Borås 20260605	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2032-06-05		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
AirControl i Borås AB	K	Swedcert	3455

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden