



Attunda Sot Och Vent AB

Maskingatan 9
195 60 ARLANDASTAD

Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 26 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum

2021-12-16

Dianummer

104838-1150261-1

Utförare

Attunda Sot Och Vent AB

Maskingatan 9
195 60 ARLANDASTAD
08-59442055

Adressat

Weister Jenny & Anders

Vaktelvägen 6
192 55 SOLLENTUNA

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Sjöfolket 25	Weister Jenny & Anders	Weister Jenny & Anders
Fastighetsadress		
Vaktelvägen 6	Vaktelvägen 6	Vaktelvägen 6
Kontrolldatum	192 55 SOLLENTUNA	192 55 SOLLENTUNA
2021-12-15		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Värming	Utrymme
Kakelugn	Svenska kakelugnar	Bottenvåning	Allrum
Bränsleslag	Kontrolltid		Senast soad
Ved	312 veckor		2021-12-15
Rök-/avgaskanal			
Typ	Fabrikat/modell	Benämning	
Metall	Steel 60	S1	

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälighets omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en provning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.