



BESIKTNINGSBEVIS

UTSKRIVNINGSDATUM * 031028

NUMMER * 03-BB118

TYP AV BYGGNAD * BOSTADSHUS
BESIKTNINGEN AVSER * NYBYGGNAD

FASTIGHET

BETECKNING * SJÖFOLKET 25
ADRESS * VAKTELVÄGEN 6
POSTADRESS * 192 55 SOLLENTUNA
ÄGARE * JENNY ANDERS WEISTER
KVALITETS ANSVARIG * TAGE TYRBO

TÄTHETSPROVNING RÖK-AVGASKANAL

TÄTHETSPROVNINGEN UTFÖRD DEN * 2003-10-22
PROVNINGEN OMFATTAR KANAL TILL * KAKELUGN
SKORSTENENS MATERIAL * STÅLRÖR
RÖK ELLER OS TILL ANGR. UTRYMMEN * NEJ
ANGRÄNSANDE KANALER * FINNS EJ
SKILJEVÄGGARNA TILL ANGRÄNSANDE KANALER * FINNS EJ

VENTILATIONSANLÄGGNING

TYP AV FLÄKT/VÄXLARE * SPISFLÄKT
PLACERING * KÖK
BESIKTNINGEN UTFÖRD DEN * 2003-10-22
MÄTNINGSPROTOKOLL NUMMER *


SÄRSKILDA IAKTTAGELSER

1. BESIKTNINGEN UTFÖRD AV JOACHIM BERG

UTLÅTANDE

BESIKTNINGEN AVSER KAKELUGN SKORSTEN IMKANAL SPISFLÄKT.

UTAN ERINRAN.



CARL-OTTO BERG
TF SKORSTENSFEJARMÄSTARE
Magnus Berg

SOLLENTUNA SOTNINGSDISTRIKT

TELLUSVÄGEN 18 191 47 SOLLENTUNA TEL 353413