



Monica Lundberg
033-35 30 05

Malin Persson
Fageråsvägen 8
507 70 GÅNGHESTER

Radonmätning, Gånghester 23:7, Gånghester

Mätningen har utförts av MRM, Mark Radon Miljö i Luleå, med spårfilm enligt Statens Strålskyddsinstituts metodbeskrivning nr 1.


Gränsvärden och riktvärden

Följande gäller för radonhaltens årsmedelvärde i bostäder och lokaler där människor vistas (Bq/m^3 - Becquerel per kubikmeter):

200 Bq/m^3 för fastigheter uppförda 1981 eller senare (gränsvärde enligt PBL).
400 Bq/m^3 för äldre fastigheter (riktvärde för olägenhet enligt Miljöbalken).

Mätresultat

Radonhalten överstiger ej gällande gräns- eller riktvärde. Ingen åtgärd behöver vidtas med anledning av mätresultatet.


Monica Lundberg
Miljöskyddsinspektör

BORÅS KOMMUN

MILJÖKONTORET

50180 BORÅS

2001-785

Radonmätning med spårfilm (Enligt SSIs metodbeskrivning i 94-05 nr 1)

Inkom 2001-03-09

Analyserad 2001-03-14

Mätplats

Mättid 2000-12-26 - 2001-03-07

GÅNGHESTER 23:7

PERSSON MALIN
FAGERÅSVÄGEN 8
50770 GÅNGHESTER

Beställare
BORÅS

Fastighetsdata

Fastighetsnummer:

Bostadstyp: VILLA
Typ av grund: KÄLLARE
Typ av ventilation: SJÄLVDRAG
Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ
Besök av fackmän: UPPGIFT SAKNAS
Byggnadsår: 1939
Ombyggnadsår:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Film 250077	VARDAGSRUM	Plan 1	40 Bq/m ³	+/- 10
Film 250078	SOVRUM	Plan 2	<30 Bq/m ³	+/- 10

Årsmedelvärde

Radongashalt 30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och tom mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Kommentarer:

Mätrapporten upprättad: 2001-03-14

Härmed intygas att mätinstruktionerna följts.

Geolog
MRM Konsult AB

MALIN PERSSON
Mätplatsansvarig

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1989), SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.