



Sotningsdistriktet
Växjö-Alvesta-Tingsryd-Lessebo-
Uppvidinge.
Brädgårdsgatan 9
576 33 Sävsjö

Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2025-08-27

Diarienummer
4651000-2044330-1-1

Utfärdare

Sotningsdistriktet
Växjö-Alvesta-Tingsryd-Lessebo-Uppvidinge.
Brädgårdsgatan 9
576 33 Sävsjö
0472-55 49 85

Adressat

Pedersen Susanne

Dyvelåsen 28
DK-2765 SMÖRUM
Denmark

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/innehavare
Vislanda-Mörhult 1:18	Pedersen Susanne	Pedersen Susanne
Fastighetsadress		
Mörhult 2	Dyvelåsen 28	Dyvelåsen 28
Kontrolldatum	DK-2765 SMÖRUM	DK-2765 SMÖRUM
2025-08-27	Denmark	Denmark

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Väning	Utrymme
Värmepanna fastbränsle			
Bränsleslag	Kontrollfrist	Senast sölad	
	312 veckor	2025-08-27	

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
-----	-----------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en provning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gäller när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.

1377023-670163 5:6267

K283 2/7

1377023



Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunikering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum

2025-08-27

Dokumentnummer

4651000-2044330-1-1

Utfärdare

Sotningsdistriktet
Växjö-Alvesta-Tingsryd-Lessebo-Uppvidinge.
Brädgårdsgatan 9
576 33 Sävsjö
0472-55 49 85

Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

Inga avvikelser/noteringar

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollant

Desirée Nygren

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök-avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak & uppeligning	6.00 Dörr & skåp	7.00 Övrigt
1.10 Avstånd till brännbart	2.10 Plamövervakning	3.10 Avstånd till brännbart	4.10 Brandeinsat klass	5.10 Tillträde till tak	6.10 Eldningselektrik	7.10 Övrigt
1.20 Luckor	2.20 Skydd mot tillbakabrand	3.20 Omkastningsvägg	4.20 Gelvbeläggning	5.20 Tillträde till skorsten	6.20 Bränslehantering	
1.30 Förbränningskonvekt.	2.30 Avstånd till brännbart	3.30 Skjyväggar	4.30 Övrigt	5.30 Arbetsplan	6.30 Raskprodukter	
1.40 Förbindelsekanal	2.40 Övrigt	3.50 Schakt		5.40 Takbeläggning	6.40 Medgivande om egenol	
1.50 Reglerutrustning		3.60 Rökgasfläkt		5.50 Övrigt	6.50 Övrigt	
1.60 Skåp		3.70 Isolatorrör/foder				
1.70 Förbränningsluft		3.80 Sotbeläggning				
1.80 Sotbeläggning		3.90 Övrigt				
1.90 Övrigt						

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:8) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behövas utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.
** Förklaring till positionnummer framgår av tabellen ovan.
*** Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.
**** Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreliggande om åtgärd kan komma att utföras.



Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2025-08-27

Dokumentnummer
4651000-2044330-2-1

Utfärdare

Sotningsdistriktet
Växjö-Alvesta-Tingsryd-Lessebo-Uppvidinge.
Brädgårdsgatan 9
576 33 Sävsjö
0472-55 49 85

Adressat

Pedersen Susanne

Dyvelåsen 28
DK-2765 SMÖRUM
Danmark

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Vislanda-Mörhult 1:18	Pedersen Susanne	Pedersen Susanne
Fastighetsadress		
Mörhult 2	Dyvelåsen 28	Dyvelåsen 28
Kontrolldatum	DK-2765 SMÖRUM	DK-2765 SMÖRUM
2025-08-27	Danmark	Danmark

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Väning	Utrymme
Vedspis			
Bränsleslag	Kontrollfrist	Senast sotad	
	312 veckor	2025-08-27	

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.

1377023-670163 S:0271

K283 4/7

1377023



Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunikering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2025-08-27

Dokumentnummer
4651000-2044330-2-1

Utförare

Sotningsdistriktet
Växjö-Alvesta-Tingsryd-Lessebo-Uppvidinge.
Brådgårdsgatan 9
576 33 Sävsjö
0472-55 49 85

Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

Inga avvikelser/noteringar

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollant
Desirée Nygren

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök-favgaskanal	4.00 Pannum	5.00 Tak & uppeläggning	6.00 Drift & skåtsel	7.00 Övrigt
1.10 Avstånd till brännbart	2.10 Flamförmakning	3.10 Avstånd till brännbart	4.10 Brandteknisk klass	5.10 Tillräde till tak	6.10 Eldningsmekanik	7.10 Övrigt
1.20 Luster	2.20 Skydd mot tillbakabrand	3.20 Omslutningsvägg	4.20 Golvbeläggning	5.20 Tillräde till skorsten	6.20 Brandtekniskering	
1.30 Förbränning/konvekt.	2.30 Avstånd till brännbart	3.30 Skjälväggar	4.30 Övrigt	5.30 Arbetsplan	6.30 Rågsprodukter	
1.40 Förbindelsekanal	2.40 Övrigt	3.50 Schakt		5.40 Takbeläggning	6.40 Medgivande om egeninsyn	
1.50 Reglerutrustning		3.60 Rökgasfläkt		5.50 Övrigt	6.50 Övrigt	
1.60 Eldstadsplan		3.70 Inneatströfoder				
1.70 Förbränningsluft		3.80 Solbeläggning				
1.80 Solbeläggning		3.90 Övrigt				
1.90 Övrigt						

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:8) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras skriftligt. Vid misstanke om felaktighet som inte kan konstateras skriftligt kan särskild kontroll, innehållande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.
** Förklaring till positionnummer framgår av tabellen ovan.
*** Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.
**** Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utföras.



Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt kommunisering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2025-08-27

Diarienummer
4651000-2044330-3-1

Utfärdare

Sotningsdistriktet
Växjö-Alvesta-Tingsryd-Lessebo-Uppvidinge.
Brädgårdsgatan 9
576 33 Sävsjö
0472-55 49 85

Adressat

Pedersen Susanne

Dyvelåsen 28
DK-2765 SMÖRUM
Denmark

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Vislanda-Mörhult 1:18	Pedersen Susanne	Pedersen Susanne
Fastighetsadress		
Mörhult 2	Dyvelåsen 28	Dyvelåsen 28
Kontrolldatum	DK-2765 SMÖRUM	DK-2765 SMÖRUM
2025-08-27	Denmark	Denmark

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Väning	Utrymme
Kakelugn			
Bränsleslag	Kontrollfrist	Senast soad	
	312 veckor	2025-08-27	

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Solbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2025-08-27

Distriktnummer
4651000-2044330-3-1

Utförare

Sotningsdistriktet
Växjö-Alvesta-Tingsryd-Lessebo-Öppvidinge.
Brädgårdsgatan 9
576 33 Sävsjö
0472-55 49 85

Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
3.80	Tjärsotsbeläggning i rökkanalen kraftigt med tjära.	Information

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollant
Desirée Nygren

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	2,00 Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppbyggnad	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flämsövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillräde till tak	6,10 Eldningsmekanik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillräde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skjervägg	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Rostprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om agenerat	
1,50 Reglentrustning		3,60 Rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstedsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt						

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behövas utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

*** Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon hängande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

**** Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utfärdas.