

Denna rapport får endast återges i sin helhet,
om inte utfärdande laboratorium i förväg
skriftligen godkänt annat.

Beställare:
Johanna Persson
Sjuhäradsgatan 1
44151 ALINGSÅS

Radonmätning med spårfilm, av inomhusluft. Långtidsmätning.

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsägare:

Johanna Persson

Mätplatsadress:

Sjuhäradsgatan 1, 44151 ALINGSÅS

Hysesgäst eller bostadsrättsinnehavare:

Lägenhetsnummer:

Typ av hus:

Villa

Byggnadsår:

Ventilation:

Självdreg

Material:

Ingen blåbetong

Husgrundstyp:

Suterräng

	Reg.nr	Placering	Våningsplan	Radon Bq/m ³	Mätosäkerhet	Starttid för mätning	Stopptid för mätning
Mätdosa	L94972	Källare	Källare	90	±30	2008-12-21	2009-03-10
Mätdosa	L95112	Vardagsrum	Plan 1	70	±23	2008-12-21	2009-03-10

För beräkning av årsmedelvärde skall mätning ske med minst två mätdosor på bebodda ytor.

ÅRSMEDELVÄRDE:

Bq/m³

Var god vänd för att se förklaring


Den angivna mätosäkerheten är beräknad med täckningsfaktor $k=2$, vilket motsvarar en konfidentnivå på ca 95%.
Mätningen har utförts enligt Statens strålskyddsinstituts Metodbeskrivningar 2005:1 för bostäder och i 2004:01 f
arbetsplatser.

Placeringen och mätninghar följt Independia Controls anvisningar har intygats av:

Mats Persson

Analys har upprättats av:

Göteborg 2009-03-30



Anders Diebitsch, Independia
Control AB