

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

Mätningen utförd i fastigheten:
Vigelsbo 1:6
Vigelsbo
733 99 MOKLINTA

Blad 1 (1)
Utskriftsdatum
1997-03-24

89263:1 / 12887523 / 0

Beskrivning av mätningen

Mätningen utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Statens Strålskyddsinstitut 1994-09-20. Mätidosorna exponerade under tiden 961219 - 970320. De ankom till Gamdata och förbehandlades 970324. De mättes 970324.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Typ av byggnad: Villa
Typ av husgrund: Källare
Typ av ventilation: Självdrag (S)
Blåbetong ingår: Nej
Byggnadens byggnadsår: 1947
Ombyggnad år: —

Fastighetsdata lämnade av
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Mätarnr	Rumsbeteckn	Rumstyp	Våningsplan	Mätvärde Bq/m ³
28744-1	Vardagsrum	Övr bost.rum	Bottenplan	mindre än 50
28743-3	Sovrum	Sovrum	1 trappa upp	mindre än 50

Provningresultat (avser de inskickade mätidosorna)

Årsmedelvärde mindre än **70 Bq/m³**
(Becquerel per kubikmeter)

Onoggrannhet: ± — Bq/m³ Sedan 940101 anges radongashalt!

Se baksidan!

Eventuell kommentar till mätningen

Rapporten upprättad den 24 mars 1997



Underskrift laboratorieansvarig vid Gamdata Mätteknik AB

STAFS 1994:27

Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1989), SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E).

SWEDAC är en av signatärena till de multilaterala avtalen inom European Cooperation for Accreditation of Laboratories (EAL) för ömsesidig acceptans av kalibreringsbevis och provningsrapporter.



GAMMADATA

Adress Box 15120, 750 15 UPPSALA
Telefon 018-56 58 00
Fax 018-55 58 88