

RAPPORT - mätning av radon i inomhusluft utförd av ackrediterat laboratorium



UPPDRAGSNUMMER
4898751: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-02-08

UTSKRIFTSDATUM
2019-02-08

Brf Heden Övre
S Olsson
Kristinegatan 50B
78331 Säter

VIA
Brf Heden Övre
RAPPORTMOTTAGARE
Brf Heden Övre

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT
Brf Heden Övre
S Olsson
Kristinegatan 50B
78331 Säter

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2018-11-15 - 2019-02-02.

De ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-02-05. De mättes 2019-02-08.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Brf Heden Övre
Kristinegatan 50B

78331 Säter

Fastighetsbeteckning: Alen 18

Byggnadsid:

Lägenhetsnummer:

Lantmäteriets lgh nr:

Byggnadstyp:

Byggnadsår:

Ventilationstyp:

Husgrundstyp:

Blåbetong:

Fastighetsdata har lämnats av Sverker Olsson
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
619425-2		Sovrum	-1tr	70 ± 20
176432-3		Vardagsrum	Bottenplan	60 ± 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	70	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
-----------------------	-----------	--

Kommentar till mätningen

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Årsmedelvärdet beräknat under förutsättningen att bostaden endast har 2 våningsplan med bottenplan.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 00
info@radonova.se
www.radonova.se