

SERVICE- OCH FUNKTIONSPROTOKOLL

VÄRMESYSTEM

Datum för service: 2026-08-21

OBJEKT

Anläggning: ABB Villacentral typ 2000/99
Art.nr: 53141221 / 980309 / 986307
Adress: Kryddväxtgatan 16, 424 56 Angered

UTFÖRARE

Namn: Mustafa El Bilbeisi
Företag: Värme & Sanitetsarbete AB
Adress: Rimfrostgatan 15
Telefon: 0707320811
Organisationsnummer /
Personnummer: 611111-2592
Branschcertifikat: 167031

UTFÖRT ARBETE

Service, kontroll och funktionskontroll har utförts på fastighetens värmesystem, ABB Villacentral typ 2000/99. Anläggningen har gått igenom och kontrollerats. De fel och brister som konstaterades vid genomgången har åtgärdats.

Efter utförda åtgärder har värmesystemets funktion kontrollerats.

RESULTAT EFTER UTFÖRT ARBETE

Vid avslutad service och funktionskontroll konstaterades att anläggningen fungerar korrekt och att inga kvarstående fel eller brister noterades vid kontrolltillfället.

Värmesystemet bedöms efter utförda åtgärder vara i fungerande och tillfredsställande skick.

PROTOKOLLFÖRING

Ovanstående service, kontroll och åtgärder har dokumenterats i detta protokoll och uppgifterna här i överensstämmer med resultatet av genomgången av anläggningen.

Detta protokoll skickas elektroniskt från utföraren. Vid frågor eller behov av verifiering av utfört arbete och uppgifterna i protokollet kan utföraren kontaktas direkt på ovan angivet telefonnummer eller via den e-postadress från vilken protokollet har skickats.

Göteborg, 2026-08-21

Mustafa El Bilbeisi

Värme & Sanitetsarbete AB

Branschcertifikat: 167031