



Övicks Sotningsdistrikt AB

Kvarntorpsvägen 1
891 50 ÖRNSKÖLDSEVIK

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2016-03-23

Diarienummer

1213-108413-1

Utfärdare

Övicks Sotningsdistrikt AB

Kvarntorpsvägen 1
891 50 Örnsköldsvik
0660-700 50

Adressat

RAGNHILD ÖGREN
KADRILJVÄGEN 16
89331 BJÄSTA

Fastighet

Fastighetsbeteckning NORRSVEDJE 2:38	Ägare RAGNHILD ÖGREN KADRILJVÄGEN 16 89331 BJÄSTA	Brukare/Innehavare RAGNHILD ÖGREN KADRILJVÄGEN 16 89331 BJÄSTA
Fastighetsadress KADRILJVÄGEN 16		
Kontrolldatum 2016-03-23		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Värmepanna fastbränsle - Pellets	Fabrikat/modell Sundsvallspanna 100	Våning Källarvåning	Utrymme Pannrum
Bränsleslag	Kontrollfrist 156 veckor		Senast sotad 2016-02-22

Rök-/avgaskanal

Typ Metall	Fabrikat/modell Stål	Benämning Skorsten
----------------------	--------------------------------	------------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☐ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
4.10	Pannrum bristfälligt brandtekniskt avskiljd.	1
4.10	Sluss saknas	1
4.10	Pannrumsdörr saknas	1
5.10	Glidskydd saknas	1
5.20	Takstege saknas	1

Brandskyddskontrollant

Lennart Lundin

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egenstotn. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.