

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296

Referens nr:

20210308,001

A

Plats för stämpel



Byggnad

A1

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Kv Hermelinen nr:2	Sverkersgatan 7	50635	Borås
Byggnadsägaren	Postadress	Postnr	Ort
Lars-Ove Johansson	Sverkersgatan 7	50635	Borås
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax	e-post
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m ²
	Lägenheter		Ant. Lgh
			Ant. lokaler

Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

A2

Systemnr	Besiktn-kategori	Besiktnings datum	Besiktnings resultat	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Notering
S	Självdreg	8/3-2021	G	8/3-2027	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☒ JA

☐ Nej

A3

Allmänt omdöme. Kommentarer

Besiktningsman	Telefon nr	E-post	Mobil
Daniel Fridérus	0703810818	info@nomida.se	0703810818
Företag	Postadress	Postnr	Ort
NOMIDA AB	Husbondegatan 30	507 60	Borås
Behörighet	Giltighetstid	Datum och Namnteckning	
K-Riks	2022-08-16	8/3-2021	
Certifikatnr	Certifieringsorgan		
6740	KIWA Sverige AB		

Protokoll OVK

Referens nr & system nr

20210308

B

Obligatorisk Ventilationskontroll

Fastighetsbeteckning

Kv Hermelinen nr:2

Internt byggnadsnr

Systemtyp (S, F, FT, FTX)

S

Bes kat(0-4)

Systemtillhörighet

Aggr.benämning	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
S						Lägenheter
0						
0						
0						
0						
0						
0						

	0=Anmärknig 1=skall åtgärdas före nästa besiktning 2= underkänd kräver ombesiktning					Utfall
1.1	☐	Ritningar				
1.2	☐	DU-instruktioner	1,1	Saknas vid ovk		0
1.3	☐	Föregående OVK-protokoll				
1.4	☐	Proj. värden/luftflödesprotokoll	2,6	Smutsiga självdragskanaler		1
1.5	☐	Övrigt		LGH 1201 Kallrasskydd i spisfläkt hindrar självdrags funktionen, pax fläkt wc/d går ej		0

2		Föroreningar	3,10			
2.1	☐	Uteluftskanal				
2.2	☐	Filterdel		kontinuerligt, hindrar självdraget	Åtgärdat 2023	
2.3	☐	Batterier				
2.4	☐	VVX				
2.5	☐	Fläktdel				
2.6	☐	Kanaler				
2.7	☐	Don				
2.8	☐	Rensningsmöjligheter				
2.9	☐	Fläktrum				
2.10	☐	Övrigt				

3		Funktioner				
3.1	☐	Filterdel				
3.2	☐	Batterier				
3.3	☐	VVX				
3.4	☐	Spjäll		Spisfläktar är kopplade på självdraget, risk finns för spridning av matos till grannar, inget		0
3.5	☐	Styr/Regler/Övervakning	3,10			
3.6	☐	Fläktar		som i dag är några problem		
3.7	☐	Luftflöden				
3.8	☐	Kanaler				
3.9	☐	Don				
3.10	☐	Övrigt				

4		Klimat				
4.1	☐	Temperatur				
4.2	☐	Odör				
4.3	☐	Drag				
4.4	☐	Ljud				
4.5	☐	Brukarsynpunkter				
4.6	☐	Övrigt				

		Uppdragstyp	Bilagor	Antal	Besiktningsdatum
	☐	1:a besiktning	☐ Anmärkningsbilaga		8/3-2021
	☐	Återkommande besiktning	☐ Åtgärdsförslag		
	☐	Ombesiktning	☐ Luftflödesprotokoll	2	Signatur
	☐	Utökad kontroll	☐ Aggregatsprotokoll		
	☐	Egenkontroll	☐ L-System		





— Sotning & Ventilation —

INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt förordningen i SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296 har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning Kv Hermelinen nr:2		
Internt byggnadsnamn Sverkersgatan 7 Borås		
Systemnr S		
Besiktningssman Daniel Fridérus	Besiktningdatum 8/3-2021	Godkänd till och med 8/3-2027
Företag NOMIDA AB	Behörighet K-Riks	Referensnr. 20210308

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.



— Sotning & Ventilation —

PROTOKOLL

Luftflödesmätning

Luftbehandlingsinstallation

Reg nr 20210308,001

Datum 8/3-2021

Sign

DF

Plan	Fastighetsbeteckning	Adress		Väder	Temperatur°
1-2	Kv Hermelinen nr:2	Sverkersgatan 7		Sol	5*
		50635	Borås		

Rums- nummer, benämning	Tilluft				Frånluft			
	Don eller måtanordning		Luftflöde, L/s		Don eller måtanordning		Luftflöde L/s	
	Typ	Inställningsvärde	Beräknat	Uppmätt	Typ	Inställningsvärde	Beräknat	Uppmätt
Tvättstuga								S-Drag
Garaget	2FV	47m2						
1201	3FV	100m2			kök	Köksfläkt		S-Drag
					wc/d	Paxfläkt		S-Drag
1103	3FV	48m2			kök	Köksfläkt		S-Drag
					wc/d	Paxfläkt		S-Drag
1102	3FV	38m2			kök	Köksfläkt		S-Drag
					wc/d	Paxfläkt		S-Drag
1101	3FV	48m2			kök	Köksfläkt		S-Drag
					wc/d	Paxfläkt		S-Drag
1003	3FV	48m2			kök	Köksfläkt		S-Drag
					wc/d	Paxfläkt		S-Drag

Mätsätt och upplysningar (T ex orsaker som kan ha påverkat mätresultatet)

