

## Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSIs metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

### Mätplats

INGRID KARLSSON  
TEGELBRUKSVÄGEN 32  
61242 FINSPÅNG

INGRID KARLSSON  
TEGELBRUKSVÄGEN 32  
61242 FINSPÅNG

Inkom: 2007-01-23  
Beräknad: 2007-02-07

Etsningsnr: 070123-1

### Fastighetsdata

HÅRSTORP 2:32

Lägenhetsnr:  
Fastighetsnr:  
Byggid:  
Bostadstyp: VILLA  
Typ av grund: PLATTA PÅ MARK  
Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Hushållsvatten: KOMMUNALT  
Blåbetong ingår: NEJ  
Besök av fackmän: INGET BESÖK  
Byggnadsår: 1977  
Ombyggnadsår:

### Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

| Filmnr | Rumstyp | Plan | Bq/m <sup>3</sup> | Start datum | Stopp datum | Anm. |
|--------|---------|------|-------------------|-------------|-------------|------|
| 699841 | SOVRUM  | 2    | 30 +/- 10         | 2006-10-13  | 2007-01-18  |      |
| 699842 | HALL    | 1    | 30 +/- 10         | 2006-10-13  | 2007-01-18  |      |

### Anmärkningar:

### Årsmedelvärde

Radongashalt

**30 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

### Mätrapporten godkänd:

2007-02-09 08:15:39



Frej Kullman

Analysansvarig MRM Konsult AB

Mätprotokollet ifyllt av: INGRID KARLSSON



Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.