MRM
mark radon miljö
Box 63
971 03 LULEÅ
Tel 0920-60468

RAPPORT 126812

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

1504
ISO/IEC 17025

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSIs metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats

SONJA ANDERSSON
LILLSJÖVÄGEN 11
61634 ÅBY

NORRKÖPINGS KOMMUN
MILJÖKONTORET
RÅDHUSET
60181 NORRKÖPING

NORRKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret
2007 -02- 08
Diarienr.
2006-3148/3

Inkom: 2007-01-17
Beräknad: 2007-02-02

Etsningsnr: 070117-1

Fastighetsdata

Lägenhetsnr:		Hushållsvatten:	KOMMUNALT
Fastighetsnr:		Blåbetong ingår:	NEJ
Byggid:		Besök av fackmän:	INGET BESÖK
Bostadstyp:	VILLA	Byggnadsår:	1967
Typ av grund:	KÄLLARE	Ombyggnadsår:	
Typ av ventilation:	SJÄLVDRAG		

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ^{3}	Start datum	Stopp datum	Anm.
702692	GILLESTUGA	1	70 +/- 10	2006-10-14	2007-01-16	
702693	VARDAGSRUM	2	80 +/- 10	2006-10-14	2007-01-16	
702694	SOVRUM	2	60 +/- 10	2006-10-14	2007-01-16	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde
Radongashalt **70 Bq/m^3 (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:
2007-02-05 12:43:53

Stefan Svensson
Analysansvarig MRM Konsult AB

Mätprotokollet ifyllt av: SONJA ANDERSSON

Bostadsinnehavare
Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Tryckmärkaren 070-397 10 30