

Jonas Hällgren

Rådanvägen 48

19138 Sollentuna

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2008-11-09 – 2009-03-14.

De ankom till Gamdata och förbehandlades 2009-03-16. De mättes 2009-03-19.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Rådanvägen 48, 19138 Sollentuna

Fastighetsbeteckning:

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Radhus/Kedjehus

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Husgrundstyp: Platta på mark

Blåbetong:

Byggnadsår:

Radonåtgärdsförhållande:

Plan m. boutrymmen:

Nej

2008

Ej radonåtgärdad

2

Fastighetsdata har lämnats av Jonas Hällgren, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
151847		Annat boutrymme	Bottenplan	40 +/- 1
232395		Sovrum	1 trappa upp	40 +/- 1

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 40 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

För ytterligare information, vänligen se baksida



gammadata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel: 018-480 58 80 - Fax: 018-55 58

E-post: info@gamdataradon.se - Internet: www.gamdataradon.se

Birgitta Ronquist (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gamdata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Jonas Hällgren

Rådanvägen 48

19138 Sollentuna

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2008-11-09 – 2009-03-14.

De ankom till Gamdata och förbehandlades 2009-03-16. De mättes 2009-03-19.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Rådanvägen 48, 19138 Sollentuna

Fastighetsbeteckning:

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Radhus/Kedjehus

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Husgrundstyp: Platta på mark

Blåbetong:

Byggnadsår:

Radonåtgärdsförhållande:

Plan m. boutrymmen:

Nej

2008

Ej radonåtgärdad

2

Fastighetsdata har lämnats av Jonas Hällgren, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
151847		Annat boutrymme	Bottenplan	40 +/- 10
232395		Sovrum	1 trappa upp	40 +/- 10

Provningsresultat


Årsmedelvärde: 40 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



gamdata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel: 018-480 58 80 - Fax: 018-55 58 88

E-post: info@gamdataradon.se - Internet: www.gamdataradon.se

Birgitta Ronquist (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gamdata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.