



Frågelista

Säljaren ansvarar för den lämnade informationen nedan, även om uppgifterna är lämnade av någon annan som t.ex. ombud via fullmakt, nära släkting, god man eller dylikt. Uppgifterna är inte en garanti för att fel inte kan förekomma. Köparen bör vara medveten om att nedan angivna fel/misstankar om fel vanligtvis inte kan åberopas av köparen som fel i lägenheten i efterhand. Köparen har uppmanats att noggrant undersöka lägenheten.

Bostadsrätten till lägenhet nr 068 i HSB:s Brf Eken i Järfälla 713200-1095 med adress STRÅVÄGEN 3, 17544 JÄRFÄLLA . Lägenhetsnummer hos Lantmäteriet/Skatteverket 1201

Allmänt om lägenheten

Förvärvat år? 2020

Hur många nycklar finns det totalt till lägenheten? *5st till lägenheten, 3st blipp till porten, 2st till gemensamma ytor, 3st till postfack, 2st tvättbokning*

Renoveringar

Har ni renoverat/byggt om lägenheten? ☐ Nej ☒ Ja

Ange vad som är renoverat samt när *Kök*

Delade sovrum

Har ni anlitat fackman för ovan angivna åtgärder? ☐ Nej ☒ Ja

Kommentar *Vägguppsättning anlitade vi.*

Övrigt gjorde vi själva med rörmockare och elektriker i familjen.

Om våtutrymmen renoverats, finns våtrumsintyg? ☐ Nej ☐ Ja ☒ Vet ej

Kommentar *Badrum blev nytt i samband med stambyte (föreningen)*

Fel och brister i lägenheten

Har ni upptäckt eller misstänkt fel i den maskinella utrustningen, (t ex. spis, fläkt, kyl/frys, tvättmaskin)?

☒ Nej ☐ Ja

Om eldstad finns i lägenheten, har ni upptäckt eller misstänkt några sprickor eller andra problem med skorstenen eller eldstaden? ☒ Nej ☐ Ja

Känner ni till några fel eller brister i lägenheten, eller annat som kan tänkas ha betydelse för en köpare?

☐ Nej ☒ Ja

Förklara vad *Toalett har anmälts för åtgärd anmärkning från stambytet. Inget fel för funktion men finns defekt i varan utseendemässigt. (Kontroll planeras nästa månad)*

En del av parkettgolv i sovrummet har en ljusare färg än andra delen.

Frågelistan besvarades 2026-08-19 av Manami Kanazawa

