



NYBRO KOMMUN

Miljökontoret

Miljöinspektör E Olsson

Bilaga till mätprotokoll

Radon

Härmed översänds resultatet från radonmätningen som utförts i Er bostad. I Ert mätprotokoll finns årsmedelvärdet för radongashalten angiven.

Socialstyrelsen har satt 400 Bq/m^3 som gränsvärde för sanitär olägenhet. Med sanitär olägenhet avses en störning som kan vara skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfällig.

I nya bostäder (sedan 1981) får inte radongashalten överstiga 200 Bq/m^3 .

Radongashalten i Er bostad är låg.

Miljökontoret

Erik Olsson

Postadress
382 80 NYBRO

Gatuadress
Dunderbergsgatan 2

Telefon
0481-450 00 vx

Telefax 457 00
Texttelefon 456 00

Bankgiro
991-1827

Postgiro
10 85 20-8

Strålskyddstjänst

MÄTPROTOKOLL

Resultatet från radonmätningen är färdigställt. Uppgifter om mätplats, mättillfälle samt övriga uppgifter finns i bifogad returföljesedel.

Nr.: 1642

Utskriftsdatum: 950421

Lennart Nilsson
Västerängsgatan 21
382 32 NYBRÖ

Det uppskattade årsmedelvärde radongashalt är mindre än 100 Bq/m³

Anm.:


Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Detta gör att det sanna årsmedelvärde kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärde vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som givits i mätrapporten. Detta innebär inte att årsmedelvärde med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det uppskattade årsmedelvärde är det mest sannolika.

Gränsvärden

- I bostäder och lokaler där människor stadigvarande vistas är gränsen för sanitär olägenhet 400 Bq/m³ radongashalt.
- För nybyggda fastigheter gäller gränsvärde 200 Bq/m³.
- Det genomsnittliga årsmedelvärde radongashalt i svenska bostäder är ca 100 Bq/m³.

Strålskyddstjänst tar inget ansvar för åtgärd eller utlämnad åtgärd som beslutats på basis av mätresultat från oss.

Med vänlig hälsning



S. Westerberg
Lab. Chef

Postadress
STRÅLSKYDDSTJÄNST
372 00 RONNEBY

Telefon
0457 - 277 00

Postgiro
857152-3

Strålskyddstjänst

RETURFÖLJESEDEL

Nr 1642

Namn: Lennart Nilsson
Postadress: Västerängsgatan 21
382 32 NYBRO

RADONMÄTNING

SPÅRFILMSDOSA
1994-09-20

Dosa Nr: 209-65

Dosa Nr: 209-66

(Dosa Nr:)

Radongashalt		Tillfälligt fel	
< 100	Bq/m ³	—	Bq/m ³
< 100	Bq/m ³	—	Bq/m ³
	Bq/m ³		Bq/m ³
Årsmedelvärde		Onoggrannhet	
< 100	Bq/m ³	—	Bq/m ³

Fyll i nedanstående uppgifter om spårfilmsdosa.

Datum för uppsättningen: 950118	Datum för nedtagningen:	Antal dygn: aut. 90
Spårfilmsdosa nr: 209-65	har varit placerad i rum: TV-rum	våningsplan: 1
Spårfilmsdosa nr: 209-66	har varit placerad i rum: Sovrum	våningsplan: 2

Uppgifter om fastigheten

Fastighetens adress: Västerängsgatan 21
Fastighetens beteckning: Göken 19
☒ Villa ☐ Radhus ☐ Flerbostadshus Antal våningsplan:
Byggnadsår: 1953 Omfattande ombyggnad år:

Typ av grund:

- ☒ Källare
☐ Platta på mark
☐ Krypgrund
☐ Plintar

Ventilation:

- ☒ Självdrag
☐ Mekanisk från-luft
☐ Mekanisk till o från-luft
☐ Mekanisk till o från-luft
☐ med värmeåtervinning

Bedöms ventilationssystemet ha fungerat normalt under mätperioden:

☒ Ja

☐ Nej, beroende på

Har vädret varit normalt för området under mätperioden:

☒ Ja

☐ Nej, beroende på

Är skifferbaserad lättbetong (blåbetong) använt som byggnadsmaterial

☐ Ja ☒ Nej ☐ Vet ej

Radonmätning har tidigare utförts år:

Resultat:

Härmed intygas att erhållna instruktioner för mätningens genomförande följts:

Lennart Nilsson

Namnsteckning, Bostadsinnehavaren

Pappret är självkopierande, varför Ni endast behöver fylla i det första bladet.
Återsänd bägge bladen till oss.

STRÅLSKYDDSTJÄNST AB 372 00 RONNEBY Tel. 0457 - 277 00