



Box 63
971 03 LULEÅ
Tel 0920-60468

RAPPORT 353661

Utfärdat av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

**Radonmätning med spårfilm**

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1 eller i2004:01 nr 1)

Mätplats

MRM Web Rapport

TORGGATAN 6A
KUNGSHAMN

Inkom: 2014-04-14

Beräknat: 2014-05-02

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: GRAVARNE 49:14

Lägenhetsnr: 07-001

Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS

Typ av grund: PLATTA PÅ MARK

Typ av ventilation: FRÅNLUFT

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 2002

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden

Filtnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1134048	VARDAGSRUM	1	<30 +/-0	2014-01-10	2014-04-03	
1134049	SOVRUM	1	40 +/-10	2014-01-10	2014-04-03	

Anmärkningar**Årsmedelvärde****Radongashalt: 30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40% högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2014-05-04 13:14:12

Mätprotokollet ifyllt av:

ROY GRAHN

MARIA HÄGGMARK

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet

Bostadsinnehavare

Se baksidan 'UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN'

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Rapportens baksida finns att skriva ut både här på denna webbsida och under (www.mrm.se/radon) meny Dokument, Rapportinformation.