Radonindikering

Fastighetsuppgifter	
Fastighetsbeteckning:	Järeda 3:56
Gatuadress:	Furugatan 6
Postnr:	577 76
Ort:	Järnforsen

Besiktningsuppgifter	
Uppdragsnummer:	JE4900
Besiktningsdatum:	2026-09-21
Besiktningsförrättare:	Kenneth Åverling
Besiktningsföretag:	OBM Ostkusten AB
Hustyp:	Friliggande 2 plans hus med källare
Byggår:	1939
Ventilation:	Självdrag - S
Blå lättbetong:	Nej
Väder	Halvklart

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Våningsplan	Rum	Genomsnittlig radonhalt
Entréplan	Allrum/Hall	58 Bq/m3

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Övrigt

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen allmänventilationen i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m3.
Generellt är det betydelsefullt att allmänventilation/kontinuerlig luftväxling är tillräcklig i husets boendemiljöer resp. våtrum, detta under hela året.

Oskarshamn 2026-09-21
Kenneth Åverling



Besiktningsman / Certifierad Energiexpert
0708-232128 kenneth.averling@obm.se