

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2010-05-06
MÄTNINGEN UTFÖRD AV
Conny Nordberg
Lavendelvägen 14A
13554 Tyresö
TELNR 0705680227

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM
2010-05-06
UPPDRAGSNR.
2584959:1

Rapportblad 1 (1)

Conny Nordberg
Lavendelvägen 14A
13554 Tyresö

VIA
Hemkomfort AB
RAPPORTMOTTAGARE
Conny Nordberg

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2009-11-01 – 2010-04-22.

De ankom till Gammadata och förbehandlades 2010-04-23. De mättes 2010-04-28.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:	Lavendelvägen 14A, 13554 Tyresö		
Fastighetsbeteckning:	Hanviken 3:10		
Lägenhetsnummer:		Blåbetong:	Ja
Byggnadstyp:	Radhus/Kedjehus	Byggnadsår:	1962
Ventilationstyp:	Självdrag	Radonåtgärdsförhållande:	Radonåtgärdad
Husgrundstyp:	Platta på mark	Plan m. boutrymmen:	2

Fastighetsdata har lämnats av Conny Nordberg, som också intygat att mäthanvisningarna följs.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
218186		Vardagsrum	Bottenplan	150 +/- 20
257158		Sovrum	1 trappa upp	120 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 130 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



gammadata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel: 018-480 58 80 - Fax: 018-55 58 88

E-post: info@gammatadaradon.se - Internet: www.gammatadaradon.se

...Susanne Niklasson... (Elektronisk signatur).....

Signering av analysansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

Denna rapport för endast återges i sin helhet, om inte
utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.