Frågelista

Säljaren ansvarar för den lämnade informationen nedan, även om uppgifterna är lämnade av någon annan som t.ex. ombud via fullmakt, nära släkting, god man eller dylikt. Uppgifterna är inte en garanti för att fel inte kan förekomma. Köparen bör vara medveten om att nedan angivna fel/misstankar om fel vanligtvis inte kan åberopas av köparen som fel i lägenheten i efterhand. Köparen har uppmanats att noggrant undersöka lägenheten.

Bostadsrätten till lägenhet nr 50 i Brf Finnsnäshöjden 769604-3921 med adress Finnsnäsvägen 50, 79233 Mora

Allmänt om lägenheten

Förvärvad år? *2022*

Hur många nycklar finns det totalt till lägenheten? *6 st*

Renoveringar

Har ni renoverat/byggt om lägenheten? ☐ Nej ☑ Ja

Ange vad som är renoverat samt när *Uthuset*

Har ni anlitat fackman för ovan angivna åtgärder? ☐ Nej ☑ Ja

Om våtutrymmen renoverats, finns våtrumsintyg? ☑ Nej ☐ Ja ☐ Vet ej

Fel och brister i lägenheten

Har ni upptäckt eller misstänkt fel i den maskinella utrustningen, (t ex. spis, fläkt, kyl/frys, tvättmaskin)?
☑ Nej ☐ Ja

Om eldstad finns i lägenheten, har ni upptäckt eller misstänkt några sprickor eller andra problem med skorstenen eller eldstaden? ☐ Nej ☐ Ja

Känner ni till några fel eller brister i lägenheten, eller annat som kan tänkas ha betydelse för en köpare?
☐ Nej ☑ Ja

Förklara vad *Behov av renovering i ett av rummen på övervåningen. Det blev behov av att ta bort en garderob när värmesystemet byttes upp till ett nytt system. Det är i behov av att byta några tak och golvlister samt fixa del av tak.*
Man har tagit bort en heltäckningsmatta i ett rum där det tidigare har stått en garderob. Nu är orginalgolvet framme och det fattas en bit av golvet där garderoben stod.
Badrum på bottenvåningen är I orginalskick och behöver renoveras så småningom. Golvbrunnen i det badrummet är justerad med en tapebit när det inte fanns reservdelar att beställa. Ingen brådska men en brist.