MRM Konsult AB
Box 63
971 03 LULEÅ
Tel 0920-60460

SWEDAC ACKREDITERING 1504

RAPPORT 970505:0524
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

LARS GUSTAFSSON
ÖRTAGSVÄGEN 12
61294 FINSPÅNG

Radonmätning med spårfilm (SSIs metodbeskrivning i 94-05 nr 1)

Inkom 97/05/05 **Analyserad** 97/05/29

Mätplats VAGELÖ 3:5 **Mättid** 97/03/01-97/04/30

LARS GUSTAFSSON
ÖRTAGSVÄGEN 12
61294 FINSPÅNG

Fastighetsdata Fastighetsnummer

Bostadstyp	Radhus	Blåbetong ingår	Nej
Typ av grund	Suterräng	Besök av fackmän	Inget besök
Typ av ventilation	Självdrag	Byggnadsår	1970
Hushållsvatten	Kommunalt vatten	Ombyggnadsår	

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Film 39357	TV-RUM	Plan	1	160 Bq/m3	±	20 Bq/m3
Film 39358	ARBETSRUM	Plan	0	220 Bq/m3	±	20 Bq/m3

Årsmedelvärde 190 Bq/m³
Radongashalt (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t o m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Kommentarer

Mätrapporten upprättad 97/05/29

Härmed intygas att mätinstruktionerna följts. (Se baksidan angående underskrift.)

Geolog
MRM Konsult AB

LARS GUSTAFSSON

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1989), SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.