Västerås stad logotyp

Radonresultat

Utdrag ur miljö- och hälsoskyddsförvaltningens radonregister, 2017-11-10

Observera att den som beställt mätningen ansvarar för att denna gjorts enligt instruktioner från analysföretaget.

Mätplats

Fastighetsbeteckning:
Vällingklockan 40
Besöksadress:
Sigfrid Edströms Gata 112

Fastighetsdata

Hustyp:
Radhus
Byggår:
1965
Ventilation:
Mekanisk frånluft
Grund:
Platta på mark
Byggnadsmaterial:
Vet ej

Årsmedelvärde

Radonhalt
100 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Senast uppmätta värden

Mätvärde	Plan	Rum	Startdatum	Slutdatum
83 Bq/m³	1	KÖK	2012-12-22	2013-02-23
121 Bq/m³	2	VARDAGSRUM	2012-12-22	2013-02-23

Det finns tidigare mätningar på fastigheten, se http://www.vasteras.se/bobygga/inomhusmiljo/Sidor/radon.aspx

Ytterligare radonmätningar kan vara utförda men saknas i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens radonregister.

Skriv ut senast uppmätta värden

Skriv ut alla uppmätta värden

Utskriften kräver Adobe Reader, hämtas här

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
E-post:miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se
Telefon: 021-39 16 36, Telefontid: 9.30-11.30 samt 13.00-15.30.
Besöksadress: Port-Anders gata 3, ingång T3.