

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2010-03-31

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

FREDRIKSSON, GÖRAN

JANUARIVÄGEN 9 A

64233 FLEN

TELNR 015710593

UTSKRIFTSDATUM

2010-03-31

UPPDRAGSNR

2988121:1

Rapportblad 1 (1)

FREDRIKSSON, GÖRAN

JANUARIVÄGEN 9 A

64233 FLEN

VIA

Flens Kommun

RAPPORTMOTTAGARE

FREDRIKSSON, GÖRAN

Flens Kommun

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2010-01-21 – 2010-03-22.

De ankom till Gammatdata och förbehandlades 2010-03-23. De mättes 2010-03-26.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: JANUARIVÄGEN 9 A, 64233 FLEN

Fastighetsbeteckning: BÄVERN 15

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Radhus/Kedjehus

Ventilationstyp: Självdrag

Husgrundstyp: Platta på mark

Blåbetong:

Byggnadsår:

Radonåtgärdsförhållande:

Plan m. boutrymmen:

Nej

1977

Ej radonåtgärdad

2

Fastighetsdata har lämnats av Göran Fredriksson, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
401034		Vardagsrum	Bottenplan	100 +/- 20
285454		Sovrum	1 trappa upp	100 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 100 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



gammatdata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel: 018-480 58 80 - Fax: 018-55 58 88

E-post: info@gammatadaradon.se - Internet: www.gammatadaradon.se

Patrik Käll (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gammatdata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.