



GÖSAB Borås  
Sotning AB  
Verkstadsgatan 12  
504 62 Borås

## Brandskyddskontroll

1 of 1

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum  
2016-12-01

Diarienummer  
1115001,000 — 25586 —1

Utfärdare

GÖSAB Borås  
Sotning AB  
Verkstadsgatan 12  
504 62 Borås  
033-417575

Adressat

ERIXON CURT

VISKARHULTSVÄGEN 78  
515 35 VISKAFORS

### Fastighet

|                                                    |                                         |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fastighetsbeteckning<br>Kinnarumma-Fagerhult 2:112 | Ägare<br>ERIXON CURT                    | Brukare/Innehavare<br>ERIXON CURT       |
| Fastighetsadress<br>VISKARHULTSVÄGEN 78            | VISKARHULTSVÄGEN 78<br>515 35 VISKAFORS | VISKARHULTSVÄGEN 78<br>515 35 VISKAFORS |
| Kontrolldatum<br>2016-11-30                        | Kontroll utförd av<br>Nikolas           |                                         |

### Kontrollobjekt

|                             |                                       |               |              |                     |                   |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Värmeanläggning</b>      |                                       |               |              |                     |                   |                            |
| Eldstadstyp<br>Lokaleldstad | Fabrikat/modell<br>Vigilant Braskamin | Kontrollfrist | Våning<br>Kv | Placering<br>Allrum | Utrymme<br>Bostad | Senast solad<br>2015-09-14 |
| <b>Bränsle</b>              |                                       |               |              |                     |                   |                            |
| Bränsleslag<br>Ved          |                                       |               |              |                     |                   |                            |
| <b>Rök/avgaskanal</b>       |                                       |               |              |                     |                   |                            |
| Typ<br>Tegel                | Fabrikat/modell<br>Tegel Murad        | Benämning     |              |                     |                   |                            |

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \* ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☒ Annat

Optisk utrustning.

### Noteringar

Protokollet avser utförd brandskyddskontroll utan anmärkning.

Skorstensfejaringenjör

Simon Eriksson

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

| 1.00 Eldstad                                                                                                                                                                                                 | 2.00 Eldningsapparat                                                                              | 3.00 Rök / avgaskanal                                                                                                                                                  | 4.00 Pannrum                                                 | 5.00 Tak och uppstigning                                                                                          | 6.00 Drift och skötsel                                                                                        | 7.00 Övrigt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1,10 Avstånd till brännbart<br>1,20 Luckor<br>1,30 Förbränningsrum/konv<br>1,40 Förbindelsekanal<br>1,50 Reglerutrustning<br>1,60 Eldstadsplan<br>1,70 Förbränningsluft<br>1,80 Sotbeläggning<br>1,90 Övrigt | 2,10 Flamövervakning<br>2,20 Skydd mot tillbakabran<br>2,30 Avstånd till brännbart<br>2,40 Övrigt | 3,10 Avstånd till brännbart<br>3,20 Omslutningsvägg<br>3,30 Skiljevägg<br>3,50 Schakt<br>3,60 Rökgasfläkt<br>3,70 Insatsrör/foder<br>3,80 Sotbeläggning<br>3,90 Övrigt | 4,10 Brandteknisk Nöss<br>4,20 Golvbeläggning<br>4,30 Övrigt | 5,10 Tillträde till tak<br>5,20 Tillträde till skorsten<br>5,30 Arbetsplan<br>5,40 Tekstbeläggning<br>5,50 Övrigt | 6,10 Eldningsteknik<br>6,20 Bränslehantering<br>6,30 Restprodukter<br>6,40 Medgivande om ägare<br>6,50 Övrigt | 7,10 Övrigt |

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\*1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.