

Funktionskontroll			Besikttningsprotokoll Nr:	
Ventilationssystem			☒ Godkänd t.o.m: 2020-08-13 ☐ Ombesikt senast: Ombesikt datum	
Fastighetsbeteckning ED1 : 89		Systembeteckning TF 1 FF 1 / TF 2 FF2		Bes datum 2014-08-13
Bygg nr Benämning Premec		Ventilationstyp FT	Antal system 2	Underskrift <i>Stefan Siljeblad</i>
Adress Industrigatan 1		Betjäna Industrilokal		Sakkunning Stefan Siljeblad
Ort 668 31 Ed		Verksamhet Kontor + omlad	Bes int 6 år	Mättekniker
Byggår 1969	Ombyggnadsår	Nyttjande tider Dagtid	Drift tider 06-18 M-F	Drift tider
Uppvärmningsform Olja		Projekterad luftmängd ----	Märkeffekt ---	Namn Stefan Siljeblad
Byggnadsansvarig Dals-Eds kommun	Adress Storgatan 27	Telefon 0534 / 19000		Adress Hjottronstigen 3 668 31 ED Ed
Driftansvarig Paul Gabrielsson	Adress Viksvägen 6	Telefon 0534 / 19480		Telefon nr 0534 / 10552
				Behörighet K RIKS

Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Åtgärd 1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas	Värde
Dokumentation					
1.1	☒ Ritningar	5.1	☐ Manöver	1.1 Ritningar saknas	1
1.2	☒ Driftinstruktioner	5.2	☐ Styrning		
1.3	☒ Underhållsinstruktioner	5.3	☐ Brand		
1.4	☒ Luftflödesprotokoll	5.4	☐ Reglering	1.2 Driftinstruktioner saknas	1
Kanalsystem					
2.1	☐ Luftintag	5.5	☐ Larm		
2.2	☐ Aggregatanslutning	5.6	☐ Indikering		
2.3	☐ Otätheter i kanalsystem	5.7	☐ Inställningsvärde	1.3 Underhållsinstruktioner saknas	1
2.4	☐ Smuts i kanal	5.8	☐ Märkning		
2.5	☐ Kortslut ute/avlut	5.9	☐		
2.6	☐ Avluftsmärkning	Lägenhet / Lokal			
2.7	☐ Märkning	6.1	☐ Uteluftsdon	1.4 Luftflödesprotokoll saknas	1
2.8	☐	6.2	☐ Ersättningsluft		
Fläktrum					
3.1	☐ Åtkomlighet	6.3	☐ Överluft	Flödena är tillräckliga efter antal	
3.2	☐ Belysning	6.4	☐ Tilluftsdon	personer som jobbar på företaget.	
3.3	☐ Avlopp	6.5	☐ Frånluftsdon		
3.4	☐ Märkning	6.6	☐ Spiskåpa		
3.5	☐	6.7	☐ Spisfläkt		
Fläktaggregat					
4.1	☐ Ljudvibrationer	6.8	☐ Kortslutning till/från		
4.2	☐ Frontluckor	6.9	☐		
4.3	☐ Filter	Provningar			
4.4	☐ Fläktar	7.1	☐ Totalutflöde		
4.5	☐ Fläktrem	7.2	☐ Delluftutflöde		
4.6	☐ Återluft	7.3	☐ Tilluftstemperatur		
4.7	☐ VVX-funktion	7.4	☐ Nt. VVX vid t ute		
4.8	☐ Försmutsning	7.5	☐ Relativfuktighet		
4.9	☐ Spjällfunktion	7.6	☐ Ljudnivå		
4.10	☐ Frysvakt	7.7	☐		
4.11	☐ Dränering	7.8	☐ Energieffektisering		
4.12	☐ Märkning	Övrigt			
4.13	☐ Smältsäkring	8.1	☐ Fuktslag		
		8.2	☐ Övriga iakttagelser		
		8.3	☐		

DALS-EDS KOMMUN	
Plan- och byggnadsnämnden	
2015 -03- 24	
Dnr	Obj. ID 31297 ovk