

Per Sjunesson
Torsgatan 16
642 61 Malmköping

2019-03-14

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning: Båtyxan 1
Byggnadens adress: Torsgatan 16
642 61 Malmköping

Exponeringstid: 2019-03-14 kl 09.00-11.30

Mätinstrument: Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2018-10-19
Egenkontroll utförd 2018-11-03

Hustyp: 2-plans hus i flera etage med källare.

Byggnadsår: 1968

Ventilation: Självdrag

Blåbetong: Vet ej.

Väderlek/Temp: Regn med temp ca +5°C

Genomsnittlig radonhalt i sovrum 2, plan 1: < 162Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

Genomsnittlig radonhalt i hobbyrum, källarplan: < 237 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

Denna mätning är endast en rådgivande indikering och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enl SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.

Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Med vänliga hälsningar
FST Husbesiktningar

Besiktningsman
Petter Andersson