

TORSBY KOMMUN
MILJÖ- O HÄLSOSKYDD
BOX 501
68529 TORSBY**Intyg över radonmätning med spårfilm**

(Enligt SSIs metodbeskrivning)

Mätplats: SÖRMARK 1:328 1:452

LÄRARBOSTAD MITTEN
SÖRMARK
68529 TORSBY

Mättid: 94/01/19 - 94/04/20

Fastighetsdata

Typ av byggnad: Villa

Typ av husgrund: Källare

Typ av ventilation: Självdrag

Blåbetong ingår: Ja

Byggnadsår: 1954

Ombyggnadsår:

Uppmätta värden

Film 58037	VARDAGSRUM	Plan 1	389 Bq/m ³	± 31	Bq/m ³
Film 58038	SOVRUM	Plan 2	346 Bq/m ³	± 28	Bq/m ³

Årsmedelvärde

370

Bq/m³

Radonhalt

(Becquerel per kubikmeter)

Tillfälligt fel: ± 147 Bq/m³

Mätnoggrannheten för MRMs spårfilmsmätningar är betydligt högre än SSIs tillfälliga metodbeskrivning förutsätter.

Se baksidan !

Kommentarer:

Mätrapporten upprättad: 94/04/27

Härmed intygas att mätinstruktionerna
följts. Se baksidan !
MRM Konsult AB

EVERT LÖFGREN

Mätplatsansvarig