

Mats & Cecilia Stenhammar
Fridhemsvägen 12
612 34 Finspång

2019-08-28

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning: Kronan 7
Byggnadens adress: Fridhemsvägen 12
612 34 Finspång

Exponeringstid: 2019-08-28 kl 09.00-10.30

Mätinstrument: Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2018-05-11
Egenkontroll utförd 2019-02-11

Hustyp: 1-plans hus med krypgrund
Byggnadsår: 1959
Ventilation: Självdrag
Blåbetong: -
Väderlek/Temp: Klart med temp ca 25°C

Genomsnittlig radonhalt i sovrum: mindre än 50 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

Denna mätning är endast en rådgivande. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enl SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.

Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Observera att mätningen är utförd utanför ordinarie mätperiod.

Med vänliga hälsningar
Fukt & SaneringsTeknik AB