

[illegible]

Ja ☒ Nej ☐

Lägenheter ombyggda till frånluftsventilation med boxfläktar som ventilerar kök och wc. Vissa större lägenheter har kanalfäktar i bad/tvätt som hjälp till boxfläktar. Lokal med trafikskola har frånluftsventilation med frånluft i pentry, wc och uteluftventiler över fönster. Övriga lokaler och utrymmen i källare har självdragsventilation.

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM OVK		BESIKTNINGSUTLÅTANDE NR			
		Godkänd			
		Gällande byggnorm BBR 25, BABS 1950			
		Ny besiktning erfordras senast 2025-03-11			
Fastighetsbeteckning		Sakkunnig	Behörighet	Företag	
Kv Turisten 11		Lasse Andersson	Kvalificerad 3657	Energi & Ventilationsoptimering	
Adress		Adress		Tel nr	
Levgrensvägen 4 A-D		Hagen Aplung 60, 68695 Västra Åmtervik		070-664 1966	
Byggår	Ombyggnadsår	Underskrift sakkunnig		Besiktningsdatum	
1954	2019	<i>Lasse Andersson</i>		2019-03-11	
Fastighetsägare		Adress		Tel nr	
Brf Turisten		Levgrensvägen 4D, 685 30 Torsby			
Driftansvarig		Brukare		Tel nr	
Christina Nyberg					
Ventilation fabrikat och typ (S, F, TF, FTX)		Tidigare besiktning		Byggnad	Systembeteckning
Österbergs IFK 140 (F)					FF
Verksamhet		Antal lgh	Drifttider	Projekterade luftflöden	
Lägenheter		34	Konstantdrift	0,35 l/s m ²	
Motoreffekter		Börvärde °C	Reglering	Uppmätta luftflöden	
				0,35 l/s m ²	
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning 1=bör åtgärdas 2=skall åtgärdas
					Anm
1	DOKUMENTATION	5	STYR OCH REGLER		
1.1	Ritningar	5.1	Manöver		
1.2	Driftinstruktion	5.2	Styrning		
1.3	Underhållsinstruktion	5.3	Brand		
2	KANALSYSTEM	5.4	Reglering		
2.1	Luftintag	5.5	Larm		
2.2	Aggregatanslutning	5.6	Indikering		
2.3	Ötättheter kanalsystem	5.7	Inställningsvärden		
2.4	Smuts i kanal	5.8			
2.5	Kortslutning uteluft/avluft	6	LÄGENHET / LOKAL		
2.6	Avluftöppning	6.1	Uteluftsdon		
2.7		6.2	Ersättningsluft		
3	FLÅKTRUM/VIND	6.3	Överluft		
3.1	Åtkomlighet	6.4	Tilluft		
3.2	Belysning	6.5	Frånluftsdon		
3.3	Avlopp	6.6	Spiskåpa		
3.4		6.7	Spisfläkt		
4	FLÅKTAGGREGAT	6.8	Verksamhet		
4.1	Ljud/vibrationer	6.9			
4.2	Frontluckor	7	PROVNINGAR		
4.3	Filter	7.1	Totalluftflöde		
4.4	Fläktar	7.2	Delluftflöde		
4.5	Fläktrem	7.3	Tilluftstemperatur		
4.6	Återluft	7.4	n i vvx, %		
4.7	VVX-funktion		vid t UTE °C		
4.8	Försmutning	7.5	Relativ fuktighet		
4.9	Spjällfunktion	7.6	Ljudnivå		
4.10	Dränning	7.7	CO ₂ , ppm		
4.11	Övrigt	8	ÖVRIGT		
4.12		8.1	Fuktskador		
		8.2	Övriga iakttagelser		
		8.3	Brukarsynpunkter		
		8.4	Landgångar		