

RADONANALYS - GJAB

2006-03-28

Till Birgitta Göransson
Kullagatan 206
263 58 Höganäs


Radonmätning med spårfilm inomhus. Resultat

Adress för mätplats	Detektor- nummer	Mättid	Rn Bq/m ³	Rum	Medelvärde Bq/m ³
Hörröd 7:29 Adress: se ovan	6058 6099	6/12-05 t.o.m. 20/3-06	18 10	Sovrum, 2 vån Vardagsr. bv	14 ± 10 -----
	6100		20	Källare	
Byggnadstyp: 2-plansvilla med källare			Årsmedelvärde: Mindre än 50 Bq/m ³		
Tidpunkt för ankomst och analys: 22/3-06 resp. 24/3-06					

Med hänsyn till årstidsvariationen mm gör jag följande bedömning:

- ☒ Radonhalten understiger riktvärdet 200 Bq/m³.
☐ Radonhalten är kring riktvärdet 200 Bq/m³.
☐ Radonhalten överstiger riktvärdet 200 Bq/m³.

Med hälsning



Gilbert Jönsson
Docent

Vid uträkningarna förutsätts att mätinstruktionen har följts. Vid uträkning av årsmedelvärdet förutsätts att klimatförhållanden mm i mätlokalen har varit normala. Mätningen är utförd enligt metodbeskrivning SSI i2005:01, metod nr 1.

RADONANALYS - GJAB
Forskningsbyn Ideon, Beta 2
223 70 LUND
www.radonanalys.se
E-post: radonanalys@telia.com

Besöksadress:
Scheelevägen 17
LUND

Telefon:
046-286 28 80
Fax:
046-286 28 81
Org. nr:
556548-9795

Plusgiro:
103 25 61-1
Bankgiro:
5204-7297
VAT nr:
SE556548979501