



Norrteljesotarna AB
Bergshamravägen 40
761 11 BERGSHAMRA

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4§
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontroll	Kund nr	Protokoll nr
171003	101275300	17-BK3877

Fastighetsbeteckning	Namn och adress
NYSÄTTA 1:40	JERLING ROLF
Adress	
YMERS VÄG 11	TRÄDGÅRD SGATAN 2B 761 45 NORRTÄLJE

Kontrollobjekt nr: 1 ÖPPEN SPIS M.INSATS Typ: Ä145 Keddy

Värmeanläggning:

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan) Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal Tegel

Senaste sotning: 171003

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Not:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:		Åtgärd ***	
Pos.**	Avvikelse	1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar.		

Kontrollen utförd av: Håkan Jidstrand

1 Eldstad	2 Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7 Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4 Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3 Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5 Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egenotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrollerats okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

*** 1 - Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 - Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.



4197-3103-



Checklista för brandskyddskontroll

OBS!! Protokoll från utförd brandskyddskontroll skickas i separat försändelse!!

Teknisk kontroll av eldstad och rökkanal

Eldstad med tillhörande rök- eller avgaskanal	U A	Brist	Ej kontr.
Avstånd till brännbart material	X		
Täthet vid anslutning av förbindelsekanal	X		
Förekommande rökgastemperatur vid anslutning till förbindelsekanal	X		
Tillförsel av förbränningsluft till eldstaden förbränningskammare	X		
Luckors täthet och funktion, samt spjällfunktioner	X		
Eldningsapparatens flamövervakning och skydd mot tillbakabrand			
Fri passage för rökgaser	X		
Sotbildning, mängd och beskaffenhet bedöms (normal eller avvikande)	X		

Teknisk kontroll av pannrum

Pannrummets brandtekniska klass avseende golv, väggar, tak och dörrar			
---	--	--	--

Teknisk kontroll av rök- eller avgaskanal inkl. förbindelsekanal

Invändig kontroll av kanalen i hela dess sträckning med avseende på täthet och förändringar till följd av temperaturer, korrosion, klimat eller slitage	X		
Utvändig kontroll av kanalen i hela dess sträckning med avseende på täthet och förändringar till följd av temperaturer, korrosion, klimat eller slitage	X		
Avstånd till brännbart material	X		
Fri passage för rökgaser	X		
Tryckförhållanden i dragavbrott och anslutningar	X		
Sotbildning, mängd och beskaffenhet bedöms (normal eller avvikande)	X		
Bjälklagsgenomgång ☒ Dold			

Kontroll av drift- och skötselrutiner

Rutiner för rengöring (sotning) när medgivande lämnats till fastighetsägare att själv ombesörja detta			
Kontroll/information av lämpligt sätt för eldning/bränslehantering	X		
Hantering av restprodukter samt underhållsrutiner	X		
Beskaffenhet hos tillträdesanordningar på tak, takbeläggning, takluckor etc	X		

Kontroll av brandvarnare

Fungerande brandvarnare finns	X		
-------------------------------	---	--	--

Övriga påpekanden;

Brandskyddskontrollant;

Håkan

Datum;

3/10-17

Adress

Norrtäljesotarna AB
Bergshamravägen 40
760 10 BERGSHAMRA

Telefon

0176 - 22 39 10
kl. 07-15 - 11.00
email; info@norrteljesotarna.se

Fax

0176 - 195 60