

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning		Byggnadens adress		Postnr	Ort	
Järbo 54:9		Järbovägen 995		81171	Järbo	
Byggnadsägaren		Postadress		Postnr	Ort	
Sandviken Kommun		Tekniska Kontoret		811 80	Sandviken	
Faktureringsadress		Postadress		Postnr	Ort	
Sandviken Kommun		Fakturaenheten		811 80	Sandviken	
Fastighetsansvarig/Förvaltare			Telefonnr	Fax / e-post		
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet		BRA i m ²	Ant. Lgh	Ant. lokaler
Kyrskolan Järbo		Gym, mm				

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
1	2	2020-03-06	G	2020-08-05	2026-03-06	B1	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☒ JA

☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

OVK avser återkommande besiktning.

Fastigheten har besiktigats med följande anmärkningar, Se B1.

Gällande norm för denna besiktning:

Besiktningsman		Telefon nr	Fax / e-post	
Magnus Vorén		072-7348761	magnus.voren@franskabukten.se	
Företag		Postadress	Postnr	Ort
AB Franska Bukten		Torggatan 34	811 34	Sandviken
Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå	
KIWA	3396	2021-08-27	K	
Ort, Datum för underskrift		Namnteckning		
Sandviken, 2020-08-05		Magnus Vorén		

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
20-046	1	B1

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Järbo 54:9		S	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	Självdreg						Hela byggnaden
2							
3							
4							
5							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
	1.1	☐ Ritningar				
	1.2	☐ DU-instruktioner				
	1.3	☐ Föregående OVK-protokoll				
	1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll				
	1.5	☐ Övrigt				
	2	Föreningar				
	2.1	☐ Uteluftskanal				
	2.2	☐ Filterdel				
	2.3	☐ Batterier	3.6	I källarplan har en Frankefläkt installerats i köket, dock är kanalen ej ikopplad. Rummet används ej.		0
	2.4	☐ VVX				
	2.5	☐ Fläktdel				
	2.6	☐ Kanaler				
	2.7	☐ Don				
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter				
	2.9	☐ Fläktrum				
	2.10	☐ Övrigt				
	3	Funktioner				
	3.1	☐ Filterdel				
	3.2	☐ Batterier				
	3.3	☐ VVX				
	3.4	☐ Spjäll				
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	☒ Fläktar				
	3.7	☒ Luftflöden				
	3.8	☐ Kanaler	Möjliga energibesparande åtgärder i systemet			
	3.9	☐ Don				
3.10	☐ Övrigt					
4	Klimat					
4.1	☐ Temperatur					
4.2	☐ Odör					
4.3	☐ Drag					
4.4	☐ Ljud					
4.5	☐ Brukarsynpunkter					
4.6	☐ Övrigt					
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum	
	☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn		
	☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2020-03-06	
	☒ Ombesiktning	☐ L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2026-03-06	
	☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktn	2020-08-05	
	☐ Egenkontroll	☒ Intyg	X	Underskrift		
				Magnus Vorén		

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Järbo 54:9		Järbovägen 995	
Internt byggnadsnamn			
Kyrskolan Järbo			
Systemnr			
Självdrag			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Magnus Vorén	2020-03-06	Sandviken, 2020-08-05	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2026-03-06	<i>Magnus Vorén</i>	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
AB Franska Bukten	K	KIWA	3396

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden