

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-27
Kvarngatan 13 B
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:24:20

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppsdatum	Anm.
8378767	Sovrum	1	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378804	Vardagsrum	1	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:44:54

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-25
Kvarngatan 13 A
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:24:20

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
8378766	Sovrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378779	Vardagsrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:44:56

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-60
Kvarngatan 5 A
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:24:21

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
8378824	Vardagsrum	1	170 ± 30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378940	Sovrum	1	170 ± 30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

170 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:44:58

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-1
Kvarngatan 15 A
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:26:51

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
8378802	Sovrum	1	90 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378826	Vardagsrum	1	60 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

80 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:11

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-2
Kvarngatan 15 A
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:26:51

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378847	Vardagsrum	1	50 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378849	Sovrum	1	60 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

50 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:13

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-4
Kvarngatan 15 A
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:26:52

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378840	Vardagsrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378873	Sovrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:16

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-5
Kvarngatan 15 B
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:26:52

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
8378816	Vardagsrum	1	230 ± 30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378887	Sovrum	1	210 ± 30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

220 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:19

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-6
Kvarngatan 15 B
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:26:53

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
8378808	Vardagsrum	1	120 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378833	Sovrum	1	110 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt **110 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:22

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-8
Kvarngatan 15 B
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:26:53

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
8378855	Sovrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378859	Vardagsrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:24

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-9
Kvarngatan 15 C
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:26:54

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378754	Vardagsrum	1	220 ± 30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378875	Sovrum	1	130 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt 170 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:26

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-11
Kvarngatan 15 C
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:26:54

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
8378815	Sovrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378839	Vardagsrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:28

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-13
Kvarngatan 11 A
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:26:55

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
8378755	Vardagsrum	1	140 ± 20	2020-01-19 00:00	2020-03-18 00:00	-
8378801	Sovrum	1	110 ± 20	2020-01-19 00:00	2020-03-18 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt **120 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:30

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-14
Kvarngatan 11 A
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:26:55

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
8378814	Sovrum	1	40 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378825	Vardagsrum	1	40 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

40 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:32

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-15
Kvarngatan 11 A
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:26:56

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378810	Sovrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378846	Vardagsrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:34

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-17
Kvarngatan 11 B
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:26:56

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378812	Sovrum	1	80 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378841	Vardagsrum	1	100 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

90 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:37

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-18
Kvarngatan 11 B
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:26:56

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
8378806	Vardagsrum	1	100 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378842	Sovrum	1	90 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

90 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:39

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-19
Kvarngatan 11 B
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:26:57

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppsdatum	Anm.
8378817	Vardagsrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378837	Sovrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:41

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-21
Kvarngatan 11 C
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:26:57

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378803	Vardagsrum	1	50 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378835	Sovrum	1	50 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

50 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:43

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-22
Kvarngatan 11 C
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:26:58

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppsdatum	Anm.
8378800	Sovrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378877	Vardagsrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:46

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-23
Kvarngatan 13 A
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:26:59

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378885	Sovrum	1	50 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378898	Vardagsrum	1	60 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

60 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:48

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-24
Kvarngatan 13 A
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:26:59

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378809	Sovrum	1	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378811	Vardagsrum	1	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:50

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-28
Kvarngatan 13 B
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:26:59

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
8378853	Sovrum	1	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378881	Vardagsrum	1	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:52

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-30
Kvarngatan 13 B
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:00

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378865	Sovrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378869	Vardagsrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:54

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-31
Kvarngatan 13 C
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:01

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
8378831	Sovrum	1	30 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378861	Vardagsrum	1	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:56

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-32
Kvarngatan 13 C
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:01

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378889	Sovrum	1	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378895	Vardagsrum	1	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:50:58

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-33
Kvarngatan 13 C
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:02

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppsdatum	Anm.
8378888	Vardagsrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378894	Sovrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:00

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-35
Kvarngatan 7 A
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:02

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378845	Sovrum	1	90 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	27

Anmärkningar:

27. Årsmedelvärde anges ej. Färre än två detektorer i mätning.

Årsmedelvärde

Radongashalt

- Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:03

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-36
Kvarngatan 7 A
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:02

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
8378844	Sovrum	1	140 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378892	Vardagsrum	1	130 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt **130 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:04

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-37
Kvarngatan 7 A
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:03

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppsdatum	Anm.
8378807	Vardagsrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378838	Sovrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:06

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-39
Kvarngatan 7 B
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:04

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
8378805	Vardagsrum	1	290 ± 40	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378829	Sovrum	1	230 ± 30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

260 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:08

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-40
Kvarngatan 7 B
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:04

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378822	Vardagsrum	1	80 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378823	Sovrum	1	70 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

70 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:11

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-41
Kvarngatan 7 B
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:05

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378813	Vardagsrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378827	Sovrum	2	60 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

40 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:13

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-43
Kvarngatan 7 C
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:05

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
8378836	Vardagsrum	1	100 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378862	Sovrum	1	120 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

110 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:15

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-44
Kvarngatan 7 C
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:05

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
8378848	Sovrum	1	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378858	Vardagsrum	1	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:17

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-45
Kvarngatan 7 C
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:06

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppsdatum	Anm.
8378864	Sovrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378893	Vardagsrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:19

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-47
Kvarngatan 3 A
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:06

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
8378828	Vardagsrum	1	70 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378832	Sovrum	1	40 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

60 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:21

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-48
Kvarngatan 3 A
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:07

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378818	Sovrum	1	100 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378874	Vardagsrum	1	110 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt 100 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:23

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-50
Kvarngatan 3 A
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:08

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppsdatum	Anm.
8378834	Vardagsrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378882	Sovrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:25

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-51
Kvarngatan 3 B
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:08

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378843	Sovrum	1	50 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378878	Vardagsrum	1	70 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

60 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:27

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-52
Kvarngatan 3 B
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:09

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
8378883	Sovrum	1	150 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378886	Vardagsrum	1	140 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt 140 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:29

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-53
Kvarngatan 3 B
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:09

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378821	Sovrum	2	80 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378876	Vardagsrum	2	80 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

80 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:31

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-55
Kvarngatan 3 C
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:10

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378830	Vardagsrum	1	100 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378850	Sovrum	1	70 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

80 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:33

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-56
Kvarngatan 3 C
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:10

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378820	Sovrum	1	100 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378856	Vardagsrum	1	100 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt **100 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:35

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-57
Kvarngatan 3 C
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:10

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378891	Sovrum	2	100 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	27

Anmärkningar:

27. Årsmedelvärde anges ej. Färre än två detektorer i mätning.

Årsmedelvärde

Radongashalt

- Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:37

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-62
Kvarngatan 5 A
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:11

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppsdatum	Anm.
8378870	Vardagsrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378879	Sovrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:39

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-63
Kvarngatan 5 B
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:12

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
8378871	Sovrum	1	450 ± 60	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378884	Vardagsrum	1	490 ± 70	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

470 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:42

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-64
Kvarngatan 5 B
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:12

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378867	Sovrum	1	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378899	Vardagsrum	1	40 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:44

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-66
Kvarngatan 5 B
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:12

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppsdatum	Anm.
8378866	Vardagsrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378890	Sovrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:46

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-67
Kvarngatan 5 C
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:13

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
8378852	Vardagsrum	1	60 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378863	Sovrum	1	60 ± 10	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

60 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:48

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-68
Kvarngatan 5 C
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:13

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
8378896	Sovrum	1	110 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378897	Vardagsrum	1	100 ± 20	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

100 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:50

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2012

Mätplats

16-2074-1-70
Kvarngatan 5 C
59161 Motala
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2020-03-25

Beräknad: 2020-03-26 13:27:14

Fastighetsdata

Fast.beteckning: Kvarnstenen 1

Fastighetsnr: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1978

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppsdatum	Anm.
8378854	Sovrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-
8378880	Vardagsrum	2	<30	2020-01-14 00:00	2020-03-16 00:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2020-03-26 14:51:52

Mätprotokollet ifyllt av:
Joakim Svensson

Johanna Lundberg
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

UPPMÄTTA VÄRDEN

Om rapportens årsmedelvärde underskrider 200 Bq/m³ ligger det under Folkhälsomyndighetens riktvärde och anses då vara acceptabelt, det vill säga inga åtgärder mot radon behöver vidtas.

MÄTOSÄKERHET

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Mätresultaten för de enskilda detektorerna anges med 95 % konfidensintervall. Ett mätvärde på t.ex. 250 ± 20 Bq/m³ betyder att radonkoncentrationen med 95 % säkerhet ligger inom intervallet 230-270 Bq/m³ med 250 Bq/m³ som det mest sannolika värdet.

GRÄNS- OCH RIKTVÄRLDEN FÖR RADONGASHALTER

Högsta tillåtna radongashalten, som den beräknas enligt metodbeskrivning utgiven av Strålsäkerhetsmyndigheten:

200 Bq/m³ Högsta radonhalt i nya byggnader. BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2015:3 (BBR 22, 6:23).

200 Bq/m³ Riktvärde för bostäder, förskolor, skolor och andra allmänna lokaler enl. Folkhälsomyndigheten.

200 Bq/m³ Nivågränsvärde för arbetsplatser ovan jord. Strålskyddslag (2018:396).

Enligt BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2015:3 (BBR 22, 6:23) får radongashaltens årsmedelvärde i ny byggnad inte överskrida 200 Bq/m³ i rum där personer vistas mer än tillfälligt. Det är kommunens byggnadsnämnd som ser till att bestämmelserna för nybyggda hus följs och ger råd om hur man bygger så att man inte får problem med markradon. Riksdagen har fastställt ett delmål för inomhusmiljö. Enligt delmålet ska radongashalten i alla bostäder understiga 200 Bq/m³ år 2020.

Om radongashalten (årsmedelvärdet) i bostäder och lokaler där personer stadigvarande vistas överstiger 200 Bq/m³ bör det bedömas som olägenhet för människors hälsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sänks till lägsta rimliga nivå med hänsyn till hälsoriskerna och kostnaderna. År halterna mycket höga bör åtgärder vidtas snabbt. Det är kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd, eller motsvarande, som handlägger frågor kring radon i hus.

JÄMFÖRELSE MED ÄLDRE MÄTNINGAR

Resultat från mätningar avslutade före 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bq/m³ (EER). För jämförelse mellan radondotterhalter uppmätta före 1994-01-01 och senare uppmätta radongashalter: Multiplicera de äldre mätvärdena med 2. Nu gällande gräns- och riktvärden för äldre mätningar framgår av följande tabell:

	Äldre mätningar (radondotterhalt)	Nya mätningar (radongashalt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (gränsvärden)	70 Bq/m ³ (EER)	200 Bq/m ³
Bostäder och lokaler där personer stadigvarande vistas	100 Bq/m ³ (EER)	200 Bq/m ³

UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN

Bostadsinnehavaren intygar att instruktionen för mätning följts och att mätprotokollets uppgifter är riktiga. Detta är viktigt för att rapporten ska bli juridiskt gällande. Eurofins Radon Testing Sweden AB svarar för att angiven radongashalt motsvarar den exponering spårfilmen utsatts för, samt att övrig hantering av mätningen inom företaget skett på riktigt sätt. OBS! Mätrapporten skall inte returneras till Eurofins.

ÅTGÄRDER MOT RADON

Omfattning och typ av åtgärder beror på om radonet kommer från marken eller byggnadsmaterialet (blåbetong).

Information om lämpliga åtgärder finns i "Radonboken. Befintliga byggnader", utgiven dec. 2014 och "Radonboken. Nya byggnader" (T6:2004).

För råd eller information om åtgärder kan Ni vända Er till oss på Eurofins Radon eller miljö- och hälsoskyddskontoret / byggnadsnämnden i Er kommun.