Luleå 2022-04-14

Provnr A81630 Kundnr 31585

Fastighetsbeteckning/märkning Krakerud 5:84, MOLKOM
Objekttyp Borrad brunn
Matris Egen brunn/vattentäkt

Ronnie Tärnler
Österängarna 530

65561 Molkom

Analysutlåtande
Kemisk bedömning: Tjänligt.
Enligt de parametrar som analyserats är vattnet tjänligt.

Provet har bedömts enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (Dnr 3449/2013).

(e) = Estetisk anmärkning / (t) = Teknisk anmärkning / (h) = Hälsomässig anmärkning

Svensk VATTENANALYS

eurofins

Luleå 2022-04-14

Provnr A81630 Kundnr 31585

Fastighetsbeteckning/märkning Krakerud 5:84, MOLKOM
Objekttyp Borrad brunn
Matris Egen brunn/vattentäkt

Ronnie Tärnler
Österängarna 530

65561 Molkom

Provtagningsdatum 2022-03-30 12:00 Kemisk analys påbörjad 2022-03-31
Ankomstdatum 2022-03-31 01:00

Analysresultat - Kemisk analys

Analys	A81630	Enhet	Mätosäkerhet	Gränsvärden	Kommentar
Ankomsttemp °C Kem	12	°C			
Radon	11	Bq/l	±40%	0 - 1000	Tjänligt